




ENGLISH .....	8
DEUTSCH .....	9
FRANÇAIS .....	10
SVENSKA.....	11
ITALIANO.....	12
ESPAÑOL .....	13
PORTUGUÊS .....	14
NEDERLANDS .....	15
SUOMI .....	16
DANSK .....	17
NORSK .....	18
POLSKI .....	19
ČEŠTINA.....	20
PYCKNN .....	21
中文 .....	22
MAGYAR .....	23
TÜRKÇE .....	24
日本語 .....	25
ΕΛΛΗΝΙΚΑ .....	26
БЪЛГАРСКИ .....	27
SLOVENSKY .....	28
SLOVENSKO.....	29
ROMÂNĂ .....	30
EESTI .....	31
LIETUVIŠKAI .....	32
LATVIEŠU .....	33


**liteflip** passive

1






head band adjustment

2




telescopic head band

6





welding / grinding

5




exchange of grinding lens

**liteflip** passive




# quick start guide

4




3



exchange of passiv lens holder & front cover lens

4



exchange of inside cover lens

**liteflip**

spare parts




head band  
5003.250

exchange of headband


sweat band  
5004.073

comfort band  
5004.020



complete helmet  
1004.700

inside cover lens







passive lens h

inside cover lens 5002.300  
5000.236

safety lens exchange


safety lens  
5000.390




arts




exchange



older  
0




exchange of passiv lens




front cover lens exchange

3800245 / 3800248  
3800249 / 3800250  
3800251 / 3800252  
3800253



inside cover lens

passiv lens holder



# Schutzstufentabelle EN169

## Shade level chart EN169

	Ampere																			
Prozess	15	6	10	16	30	40	60	70	100	125	160	175	200	225	250	300	350	400	500	600
	8			9	10		11		12			13		14						
					9		10		11		12		13		14					
							10		11		12		13		14					
			8	9	10			11		12		13								
	8			9	10			11		12		13								
						9	10	11		12		13								
	4	5	6	7	8	9	10	11		12										

Jenachpersönlichem Empfinden kann die nächsthöhere oder tiefere Schutzstufe verwendet werden.

According to the perception of the welder it is possible to use the next higher or lower shade number.

Selon la perception du soudeur il est possible d'utiliser un échelon de protection plus haut ou plus bas.

A seconda della sensibilità personale è possibile impostare il livello di protezione immediatamente superiore o inferiore.



# English

## Introduction

A welding helmet is a type of headgear used when performing certain types of welding to protect the eyes, face and neck from flash burn, ultraviolet light, sparks, infrared light, and heat. The helmet consists of several parts (see spare parts list). Depending on the model, the helmet can be combined with a protective helmet and / or with a PAPR (Powered Air Purifying Respirator) system.

## Safety instructions

Please read the operating instructions before using the helmet. Check that the front cover lens is fitted correctly. If it is not possible to eliminate errors, you must stop using the cartridge.

## Precautions & protective restrictions / Risks

During the welding process, heat and radiation are released, which can cause damage to the eyes and skin. This product offers protection for the eyes and face. When wearing the helmet, your eyes are always protected against ultraviolet and infrared radiation, regardless of the shade level. To protect the rest of your body, appropriate protective clothing must also be worn. In some circumstances, particles and substances released by the welding process can trigger allergic skin reactions in correspondingly predisposed persons. Materials that come into contact with skin may cause allergic reactions to susceptible persons. The protective welding helmet must only be used for welding and grinding and not for other applications. The manufacturer assumes no liability when the welding helmet is used for purposes other than intended or with disregard for the operating instructions. The helmet is suitable for all established welding procedures, excluding gas and laser welding. Please note the recommended protection level in accordance with EN169 on the cover. Scratched or damaged lenses must be replaced. The helmet does not replace a safety helmet. Depending on the model, the helmet can be combined with a protective helmet. The helmet can affect the field of view due to constructive specifications (no view on the side without turning the head) and may affect a color perception due to the light transmission of the auto darkening filter. As a result, signal lights or warning indicators may not be seen. Further there is an impact hazard due to a larger contour (head with helmet on). The helmet also reduces the audio and heat perception.

## Warranty & liability

Please see the instructions of the national sales organisation of the manufacturer for warranty provisions. For further information in this respect, please contact your official dealer. Warranty is only granted for material and manufacturing defects. In the case of damage caused by improper use, unauthorised intervention or through usage not intended by the manufacturer, the warranty or liability are no longer valid. Likewise, liability and the warranty are no longer valid if spare parts other than those sold by the manufacturer are used.

## Expected Lifetime

The welding helmet has no expiration date. The product can be used as long as no visible or invisible damage or functional problems occur.

## How to use (Quick Start Guide)

1. Head band (p. 2-3) Adjust the upper adjusting band to the size of your head. Push in the ratchet knob (p. 2) and turn until the head band fits securely but without pressure.
2. Distance from eyes and helmet angle (p. 2-3) By releasing the locking knobs, the distance between the cartridge and the eyes can be adjusted. Adjust both sides equally and do not tilt. Then tighten the locking knobs again. The helmet angle can be adjusted using the rotary knob.
3. Shade Level This welding helmet has a passive lens 11 if you need another shade level please order at your optrel dealer (available shade 5-13)
4. Grinding / visual inspection (p. 2-3) By folding the Filter up, the welding helmet can be used for grinding or visual inspections without compromising on safety. Never weld or grind without the safety lens.

## Cleaning and disinfection

The passive lens and the front cover lens must be cleaned with a soft cloth at regular intervals. No strong cleaning agents, solvents, alcohol or cleaning agents containing scouring agent must be used. Scratched or damaged lenses must be replaced.

## Storage

The welding helmet must be stored at room temperature and with low air humidity. Storing the helmet in the original packaging or in a storage bag.

## Removing / installing the passive lens and (p. 4-5)

1. Fold the flip adapter up
2. Press the latch by pressing down slightly the opening sash (on right side)
3. Slide the passive lens and the passive lens holder simultaneously with the other hand out of the adapter to the right until the it is removed completely.

The passive lens is installed in the reverse order.

## Replacing the front cover lens (p. 4-5)

Before changing the front cover lens, the passive lens and the passive lens holder must be removed. See the previous section "Removing / installing the passive lens and". After removing the passive lens and the passive lens holder the front cover lens can be pulled out easily from the flip adapter. The front cover lens is installed in the reverse order.

## Replacing the inside cover lens (p. 4-5)

Before changing the inside cover lens, the passive lens holder must be removed. See the previous section "Removing / installing the passive lens and". The inside cover lens is placed in the space in the passive lens holder.

## Replacing the safety lens / grinding lens (p. 4-5)

1. Fold up the flip adapter. Press the safety lens strongly in the middle to the outside.
2. Slip the new safety lens to the left or right between the lower frame and the holder.
3. Press it with the lower hand, centrally upwards. At the same time you have to press the unfixed edge with the upper hand downwards until the lens can be fixed on the other side between the frame and the holder (for this step the safety lens must be buckled shortly to be able to place it properly).

## Troubleshooting

### Protection level too light

→ buy a darker passive lens

### Protection level too dark

→ buy a brighter passive lens

### Poor vision

→ Clean the front cover lens, inside cover lens, grinding lens or passive lens

→ Use a passive lens according to the welding procedure

→ Increase the ambient light

### Welding helmet slips

→ Adjust/tighten the head band (p. 2-3)

## Specifications

(Right reserved to make technical changes)

Shade level	shade level 1 (open flip adapter) shade level 11 (delivery condition), optional 5-14
UV/IR protection	Maximum protection (folded flip adapter)
Adapter and passive lens dimensions	90 x 110 x 9.5mm / 3.54 x 4.33 x 0.37"
Field of view dimensions	83 x 100mm
weight standard welding helmet	515 g / 18.2 oz
weight PAPR welding helmet	715 g / 25.2 oz
Operating temperature	-10 °C - 70 °C / 14 °F - 157 °F
Storage temperature	-20 °C - 70 °C / -4 °F - 157 °F
Certifications	CE

## Spare parts (p. 5-6)

-helmet (1004.700)

-complete headband (5003.250)

-sweatband/comfortband (5004.073 / 5004.020)

-front cover lens (5000.391)

-inside cover lens (5000.001)

-safety lens (5000.390)

-passive lens adapter (5002.300)

-passive lens (3800245/3800248/3800249/3800250/3800251/3800252/3800253)

## Declaration of conformity

See internet link address at last page.

## Legal information

This document complies with the requirements of EU regulation 2016/425 point 1.4 of Annex II.

## Notified body

See last page for detailed information.

# Deutsch

## Einführung

Ein Schweißhelm ist eine Kopfbedeckung, die bei bestimmten Schweißarbeiten dazu dient, Augen, Gesicht und Hals vor Verbrennungen, UV-Licht, Funken, Infrarotlicht und Hitze zu schützen. Der Helm besteht aus mehreren Teilen (siehe Ersatzteilliste). Je nach Modell kann der Helm mit einem Schutzhelm und/oder einem PAPR-System (Powered Air Purifying Respirator) kombiniert werden.

## Sicherheitshinweise

Lesen Sie die Bedienungsanleitung bevor Sie den Helm in Gebrauch nehmen. Überprüfen Sie die korrekte Montage der Vorsatzscheibe. Können Fehler nicht behoben werden, darf die Blendschutzkassette nicht mehr benutzt werden.

## Vorsichtsmassnahmen & Schutzbeschränkung / Risiken

Beim Schweissprozess werden Wärme und Strahlung freigesetzt, welche zu Augen- und Hautverletzungen führen können. Dieses Produkt bietet Schutz für Augen und Gesicht. Ihre Augen sind beim Tragen des Helmes unabhängig von der Wahl der Schutzstufe immer gegen ultravioletten und infraroten Strahlung geschützt. Zum Schutz des restlichen Körpers ist zusätzlich entsprechende Schutzbekleidung zu tragen. Partikel und Substanzen, die durch den Schweissprozess freigesetzt werden, können unter Umständen bei entsprechend veranlagten Personen allergische Hautreaktionen auslösen. Bei empfindlichen Personen kann der Hautkontakt mit dem Kopftiel zu allergischen Reaktionen führen. Der Schweißschutzhelm darf nur zum Schweißen und Schleifen und nicht für andere Anwendungen verwendet werden. Der Hersteller übernimmt keine Haftung, wenn der Schweißhelm nicht bestimmungsgemäß oder nicht gemäß der Gebrauchsanleitung verwendet wird. Der Helm ist für alle gängigen Schweissverfahren geeignet, ausgenommen Gas- und Laserschweißen. Bitte beachten Sie die **Schutzstufenempfehlung** gemäss EN169 auf dem Umschlag.

Der Helm ersetzt keinen Schutzhelm. Je nach Modell kann der Helm mit einem Schutzhelm kombiniert werden.

Der Helm kann aufgrund konstruktiver Merkmale das Sichtfeld (keine Sicht zur Seite ohne Drehung des Kopfes) und aufgrund der Lichtdurchlässigkeit des automatischen Verdunkelungsfilters die Farbahnnehmung beeinträchtigen. Infolgedessen werden Signalneuchten oder Warnanzeigen möglicherweise nicht gesehen. Des Weiteren besteht eine Anstossgefahr aufgrund des größeren Umfangs (Kopf mit Helm). Der Helm reduziert zudem das Hör- und Wärmeempfinden.

## Garantie & Haftung

Die Garantiebestimmungen entnehmen Sie bitte den Angaben der nationalen Vertriebsorganisation des Herstellers. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie bei Ihrem autorisierten Fachhändler. Garantie wird nur auf Material- und Fabrikationsfehler gewährt. Im Falle von Schäden aufgrund unsachgemäßer Anwendung, unerlaubten Eingriffen oder durch den Hersteller nicht vorgesehene Verwendung entfällt Garantie und Haftung. Ebenfalls entfällt Haftung und Garantie, wenn andere als die Originalersatzteile verwendet werden.

## Erwartete Lebensdauer

Der Schweißhelm hat kein Verfallsdatum. Das Produkt kann verwendet werden, solange keine sichtbaren oder unsichtbaren Beschädigungen oder Funktionsstörungen auftreten.

## Anwendung (Quick Start Guide)

- Kopfband (S. 2-3) Passen Sie das obere Verstellband an Ihre Kopfgröße an. Ratschenschraube hineindrücken und drehen bis das Kopfband saftbar ohne Druck anliegt.
- Augenband und Helmplatte (S. 2-3) Durch die Lösen der Arretierknöpfe wird der Abstand zwischen passiv Filter und Augen eingestellt. Beide Seiten gleich einstellen und nicht verkanten. Anschließend die Arretierknöpfe wieder anziehen. Die Helmneigung lässt sich durch den Drehknopf anpassen.
- Schutzstufen (S. 6) Dieser passive Schweißhelm besitzt eine passive Schutzstufe 11, falls sie eine Schutzstufe benötigen, bestellen Sie Ersatzscheiben bei ihrem optrel Händler (erhältlich zwischen Schutzstufe 5-13).
- Schleifen / Sichtkontrolle (S. 2-3) Durch hochklappen der passive Scheibe, kann der Schweißhelm zum Schleifen oder zur Sichtkontrolle verwendet werden ohne auf die Sicherheit verzichten zu müssen. Schleifen sie jedoch ohne die Sicherheitscheibe.

## Reinigung und Desinfektion

Die passiv Scheibe und die Vorsatzscheibe müssen regelmäßig mit einem weichen Tuch gereinigt werden. Es dürfen keine starken Reinigungsmittel, Lösungsmittel, Alkohol oder Reinigungsmittel mit Schleifmittelanteil verwendet werden. Zerkratzte oder beschädigte Sichtscheiben sollten ersetzt werden.

## Lagerung

Der Schweißhelm ist bei Raumtemperatur und tiefer Luftfeuchtigkeit zu lagern. Lagern Sie den Helm in der Originalverpackung oder im mitgelieferten Aufbewahrungsteufel.

## Passiv Scheibe aus-/einbauen (S. 4-5)

- Flip-Adapter hoch klappen.
- Drücken Sie die Arretierung durch herunterdrücken des Öffnungsfügels (rechte Seite) leicht nach unten
- Schieben Sie gleichzeitig mit der anderen Hand die passive Scheibe inkl. passive Scheiben Halter gleichzeitig links aus dem Flip-Adapter nach rechts aussen über die Arretierung bis beides komplett ausgebaut ist.

Der Einbau der passiven Scheibe erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

## Vorsatzscheibe austauschen (S. 4-5)

Um die Vorsatzscheibe zu wechseln, müssen die passiv Scheibe und der passive Scheiben Halter zuerst entfernt werden. Siehe vorherigen Abschnitt "passive Scheibe aus-/einbauen". Wenn sie die Passiv Scheibe inkl. Passiv Scheiben Halter sachgemäß ausgebaut haben, können sie die Vorsatzscheibe aus dem Flip Up Adapter seitlich herausziehen. Der Einbau verläuft in umgekehrter Reihenfolge.

## Innere Sichtscheibe auswechseln (S. 4-5)

Um die Innere Sichtscheibe auszutauschen, muss zuerst die passiv Scheibe inkl. passiv Scheiben Halter entfernt werden (siehe Abschnitt "passive Scheibe aus-/einbauen"). Die Innere Sichtscheibe ist in der Aussparung des Passiv Scheiben Halters platziert.

## Auswechseln der Sicherheitscheibe / Schleifscheibe (S. 4-5)

- Klappen Sie den Flip-Adapter nach oben. Drücken Sie die Sicherheitsschutzscheibe kräftig in der Mitte nach aussen.
- Nehmen Sie die neue Sicherheitscheibe und schieben Sie diese links oder rechts zwischen den unteren Rahmen und die Halterung.
- Drücken Sie mit der unteren Hand die Scheibe mittig nach oben. Gleichzeitig müssen sie mit der oberen Hand, die lose Seite nach unten drücken, bis sie die Scheibe auch auf der anderen Seite zwischen der Halterung und dem Rahmen fixieren können (bei diesem Schritt müssen sie die Scheibe kurzfristig wölben um sie richtig zu platzieren zu können).

## Problemlösung

### Schutzstufe zu hell

→ kaufen sie eine dunklere passiv Scheibe

### Schutzstufe zu dunkel

→ kaufen sie eine hellere passiv Scheibe

### Schlechte Sicht

→ Vorsatzscheibe, Schleifscheibe, Innere Sichtscheibe oder passiv Scheibe reinigen oder austauschen

→ verwenden sie eine passiv Scheibe, dass auf das Schweissverfahren angepasst ist

→ Umgebungslicht erhöhen

### Schweißhelm rutscht

→ Kopfband erneut anpassen / anziehen (S. 2-3)

## Spezifikationen

(Technische Änderungen vorbehalten)

Schutzstufe	Schutzstufe 1 (mit hoch geklapptem Flip-Adapter)
UV/IR Schutz	Maximaler Schutz (geschlossener Flip-Adapter)
Abmessungen Blendschutzkassette	90 x 110 x 7mm / 3,55 x 4,33 x 0,28"
Abmessungen Sichtfeld	50 x 100mm / 1,97 x 3,94"
Gewicht Standardvariante (kompletter Helm)	515 g / 18,2 oz
Gewicht Frischluftvariante (kompletter Helm)	715 g / 25,2 oz
Betriebstemperatur	-10 °C - 70 °C / 14 °F - 157 °F
Lagertemperatur	-20 °C - 70 °C / -4 °F - 157 °F
Zulassungen	CE

## Ersatzteile (Seite 5-6)

-Helm (1004.700)

-Kopfband mit Befestigungsarmaturen (5003.250)

-Schweißband/Komfortband (5004.073 / 5004.020)

-Vorsatzscheibe (5000.391)

-Innere Schutzscheibe (5000.001)

-Sicherheitscheibe/ Schleifscheibe (5000.390)

-Sicherheitscheibe (5000.390)

-Passiv Scheiben Halter (5002.300)

-Passive Scheiben ((3800245 / 3800248 / 3800249 / 3800250 / 3800251 / 3800252 / 3800253))

## Konformitätserklärung

Siehe Internet-Adresse auf der letzten Seite.

## Rechtliche Informationen

Dieses Dokument entspricht den Anforderungen der EU-Verordnung 2016/425 Punkt 1.4 von Anhang II.

## Benannte Stelle

Detaillierte Informationen siehe letzte Seite.

# Français

## Introduction

Un masque de soudage est un type de casque qui est utilisé lors de la réalisation de certaines opérations de soudage pour protéger les yeux, le visage et le cou des coups d'arc, de la lumière ultraviolette, des étincelles, de la lumière infrarouge et de la chaleur. Le masque se compose de plusieurs parties (voir la liste des pièces de rechange). Selon le modèle, le masque peut être combiné avec un casque de protection et/ou un appareil respiratoire filtrant à ventilation assistée (PAPR).

## Consignes de sécurité / Risques

Veuillez lire les instructions d'utilisation avant de mettre le masque en service. Vérifiez que l'écran de protection frontale est bien monté. Si les erreurs survenues ne peuvent pas être corrigées, la cassette optoelectronique ne doit plus être utilisée.

## Mesures de précaution et limites de la protection

La chaleur et le rayonnement dégagés lors du processus de soudure peuvent provoquer des blessures oculaires et cutanées. Ce produit offre une protection des yeux et du visage. Quel que soit le degré de protection, lorsque vous portez ce masque, vos yeux sont toujours protégés des rayonnements ultraviolets et infrarouges. Pour assurer la protection du reste du corps, il convient en outre de porter des vêtements de protection appropriés. Les particules et substances libérées lors du processus de soudage sont susceptibles de déclencher des réactions allergiques chez certaines personnes. Les matériaux entrant en contact avec la peau peuvent causer des réactions allergiques chez les personnes sensibles. Le masque de soudure, exclusivement destiné au soudage et ponçage, ne doit pas être utilisé pour d'autres applications. Le fabricant n'assume aucune responsabilité lorsque le masque de soudage est utilisé à des fins autres que l'usage pour lequel il a été conçu ou en ne respectant pas les instructions d'utilisation. Le masque convient pour tous les procédés de soudage courants, **hormis le soudage au gaz et au laser**. Veuillez tenir compte des recommandations de protection selon EN169 figurant sur la jaquette. Le masque ne remplace pas un casque de sécurité. Selon le modèle, le masque peut être combiné avec un casque de protection.

Le masque peut affecter le champ de vision en raison des caractéristiques constructives (pas de vision latérale sans tourner la tête) et peut affecter la perception des couleurs en raison de la transmission lumineuse du filtre à assombrissement automatique. Par conséquent, les témoins lumineux ou les indicateurs d'avertissement peuvent ne pas être vus. Il existe en outre un risque de choc en raison du contour plus grand (masque porté sur la tête). Le masque réduit également la perception des sons et de la chaleur.

## Garantie et responsabilité

Veuillez consulter les instructions de l'organisation commerciale nationale du fabricant pour les dispositions relatives à la garantie. Veuillez contacter votre distributeur officiel pour plus d'informations à ce sujet. La garantie ne porte que sur les défauts constatés dans les matériaux ou de fabrication. En cas de dommages consécutifs à une utilisation impropre, des interventions non autorisées ou une utilisation non prévue par le fabricant, la garantie ne s'applique pas et la responsabilité du fabricant n'est pas engagée. De même, toute responsabilité ou garantie perd sa validité en cas d'utilisation de pièces de rechange autres que celles vendues par le fabricant.

## Durée de vie prévue

Le casque de soudure n'a pas un date d'expiration. Le produit peut être utilisé

## Utilisation (Quick Start Guide)

- Sangle serre-tête (p.2-3)** Ajustez la sangle de réglage à la taille de votre tête. Appuyez sur le bouton d'arrêt (p. 2) et tournez-le jusqu'à ce que la sangle serre-tête repose à plat mais sans serrer.
- Distance aux yeux et inclinaison du masque (p. 2-3)** La distance entre les yeux et le filtre passif peut être réglée en relâchant les boutons de verrouillage (p. 2-3). Le réglage doit être identique des deux côtés pour que le masque soit bien droit. Resserrez ensuite à nouveau les boutons d'arrêt. L'inclinaison du masque peut être ajustée au moyen du bouton tournant.
- Niveau de teinte (p. 6)** Ce masque de soudure est équipé d'un verre passif 11. Si vous souhaitez un autre niveau de teinte, veuillez la commander chez votre concessionnaire optrel (teintes disponibles 5-13).
- Meulage / inspection visuelle (p. 2-3)** En repliant le filtre vers le haut, le masque de soudure peut être utilisé pour le meulage ou des inspections visuelles sans compromettre la sécurité. Ne jamais meuler sans la lentille de sécurité.

## Nettoyage et désinfection

Le verre passif et le verre de protection frontal doivent être nettoyés avec un chiffon doux à intervalles réguliers. N'utilisez pas de nettoyant agressif, ni d'alcool ou de détergents abrasifs. Remplacez tout écran rayé ou endommagé.

## Stockage

Le masque de soudure doit être stocké à température ambiante et à un taux d'humidité bas. Le stockage du casque dans l'emballage d'origine ou le sac de rangement.

## Démontage / montage le verre passif (p. 4-5)

- Piez l'adaptateur flip up
- Appuyez sur le loquet en appuyant légèrement le châssis d'ouverture (sur le côté droit)
- Faites glisser le verre passif en tenant simultanément son porte-verre avec l'autre main pour le sortir de l'adaptateur vers la droite jusqu'à ce qu'il soit complètement retiré.

Procédez dans l'ordre inverse pour remonter le verre passif.

## Remplacement de l'écran de protection frontale (p. 4-5)

Il est nécessaire de retirer le verre passif et son porte-verre avant de remplacer le verre de protection frontal. Voir la section précédente « Retrait/installation du verre passif ». Le verre de protection frontal peut être tiré aisément hors de l'adaptateur rabattable après avoir retiré le verre passif et son porte-verre. Procédez dans l'ordre inverse pour remonter le verre de protection frontal.

## Remplacement de l'écran de protection intérieur (p. 4-5)

Il est nécessaire de retirer le porte-verre passif avant de remplacer le verre de protection intérieur. Voir la section précédente « Retrait/installation du verre passif ». Le verre de protection intérieur est placé dans l'espace dans le porte-verre passif.

## Remplacement de l'écran de sécurité / lentille de meulage (p. 4-5)

- Plier l'adaptateur flip en haut. Appuyez sur la lentille de sécurité fermement dans le milieu à l'extérieur.
- Faire passer le nouvel objectif de sécurité vers la gauche ou vers la droite entre le cadre inférieur et le support.
- Appuyez avec la main, vers le haut au centre. Dans le même temps vous devez appuyer sur le bord non fixé avec la main supérieure vers le bas jusqu'à ce que la lentille peut être fixée sur l'autre côté entre le cadre et le support (pour cette étape de l'objectif de sécurité doit être bouclée peu de temps pour être en mesure de le placer correctement).

## Dépannage

### Degré de protection trop clair

→ acheter un verre passif plus sombre

### Degré de protection trop sombre

→ acheter un verre passif plus clair

### La vue est mauvaise

→ nettoyer le verre de protection frontal, le verre de protection intérieur, le verre de meulage ou le verre passif

→ utiliser un verre passif adapté à la procédure de soudage

### Le masque de soudure glisse

→ Ajustez / resserrez la sangle serre-tête (p. 2-3)

## Specifications

(sous réserve de modifications techniques)

Degré de protection	SL1 (flip adaptateur ouverte) SL 11 (flip adaptateur plié)
Protection UV/IIR	Protection maximale (flip adaptateur plié)
Temps de passage de sombre à clair	"Fast" = 0,3 s "Twilight" = 1,5 avec "Twilight Function"
Dimensions du champ visuel	50 x 100mm / 1.97 x 3.94"
Poids de la coquille	515 g / 18.2 oz
Poids de la coquille PAPR	715 g / 25.2 oz
Température de service	-10 °C - 70 °C / 14 °F - 157 °F
Température de stockage	-20 °C - 70 °C / -4 °F - 157 °F
Homologations	CE

## Spare parts (p. 5-6)

- Masque iteflip passif (1007.400)
- Sangle serre-tête (5003.250)
- Bandoulière anti-sueur (5004.073 / 5004.020)
- Écran de sécurité (5000.390)
- Écran de protection frontale (5000.391)
- Écran de protection intérieur (5000.001)
- verre passif (3800245 / 3800248 / 3800249 / 3800250 / 3800251 / 3800252 / 3800253)

## Déclaration de conformité

Voir le lien Internet sur la dernière page.

## Informations légales

Le présent document est conforme aux exigences de la Réglementation UE 2016/425 point 1.4 de l'Annexe II.

## Organisme notifié

Voir la dernière page pour les informations détaillées.

# Svenska

## Introduktion

Svetshjälm är en utrustning som används i samband med vissa typer av svetsnings för att skydda ögon, ansikte och hals från att utsättas för brännskador, ultraviolett ljus, gnistor, infraröd ljus och värme. Hjälmen består av flera delar (se reservdelslista). Beroende på modell kan hjälmen kombineras med en skyddshjälm och/eller ett PAPR-system (Powered Air Purifying Respirator).

## Säkerhetsanvisningar

Läs bruksanvisningen innan du börjar använda hjälmen. Kontrollera att försättsglaset är korrekt monterat. Om fel inte kan åtgärdas ska bländskydkassetten inte längre användas.

## Förstikrigsåtgärder och begränsning av skydd / risker

Vid svetsning frigörs värme och strålning som kan orsaka skador på ögon och hud. Denna produkt ger skydd för ögon och ansikte. Dina ögon skyddas alltid mot ultraviolett och infraröd strålning när du bär hjälmen, oavsett vilken skyddsniivå som du har valt. För att skydda övriga delar av kroppen måste du använda motsvarande skyddskläder. Partiklar och ämnen som frigörs vid svetsning kan i vissa fall orsaka allergiska reaktioner hos känsliga personer. Svetskyddshjälmen får endast användas för svetsning och slipning. Tillverkaren tar inget ansvar om svetshjälmen används i andra syften än de avsedda, eller om användarinstruktionerna inte här följs. Hjälmen är lämplig för alla gängse svetsmetoder **utan gas- och lasersvetsning**. Observera rekommendationerna om skyddsniiva enligt EN1619 på omslaget. Hjälmen ersätter inte en skyddshjälm. Beroende på modell kan den dock kombineras med en skyddshjälm. Hjälmen kan inskränka synfältet av konstruktionstekniska skäl (ingen sidoblick utan att vrida huvudet) och ljusuppfattningen kan påverkas på grund av ljustransmittansen i det automatiska mörkerfilteret. Det kan leda till att signal- och varningsljus inte syns. Det finns även risk för att slå i saker i och med att hjälmen gör huvudformen större. Hjälmen försämrar hörsele och värmekänslan.

## Garanti och ansvar

Se information från tillverkarens respektive nationella säljpartner för garantivillkor. För mer information, kontakta din officiella aterförsäljare. Garantin gäller endast material- och tillverkningsfel. Ingen garanti ges och inget ansvar tas vid skador som beror på felaktig användning eller otillätna åtgärder, eller vid användning som tillverkaren ej avsett. För reservdelar, som inte är originaldelar, accepteras ingen garanti och inget ansvar antas. Garantin gäller heller inte om andra reservdelar har använts än de som tillverkaren säljer.

## Förväntad livslängd

Svetshjälmen har inget bäst före-datum. Produkten kan användas så länge det inte finns några synliga eller icke synliga skador och så länge inga funktionsfel förekommer.

## Användningsområde (Quick Start Guide)

- Huvudband (sid. 2-3) Justera det övre inställbara bandet (s.2) efter huvudstorlek. Tryck in spärregeln (s.2) och vrid tills huvudbandet sitter med tryck.
- Ögonavstånd (sid. 2-3) Genom att lossa på läsverden kan avståndet mellan det passiva filteret och ögonen justeras. Ställ in båda sidorna så att de blir lika och utan forskjutning. Dra sedan åt stoppknapparna igen. Hjälmuttering kan justeras med vridknappen.
- Skärminivå (sid. 6) Skärminivå Denna svetshjälm har passivlins 11. Om du behöver en annan mörkhetsgrad går det bra att beställa hos din Optrel-handlare (tilgängliga mörkhetsgrader 5–13).
- Slipning/visuellt inspektion (sid. 2-3) Genom att fälla upp filtret kan hjälmen användas vid slipning eller visuella kontroller utan att minska säkerheten. Slipa aldrig utan säkerhetsglas.

## Rengöring och desinficering

Den passiva linsen och täcklinserna ska rengöras med en mjuk trasa med jämna mellanrum. Starka rengöringsmedel, lösningsmedel, alkohol eller rengöringsmedel med slipfunktion får inte användas. Repade eller skadade linser måste bytas ut.

## Förvaring

Svetshjälmen förvaras i rumstemperatur och med låg luftfuktighetsgrad. Förvaring av hjälmen i originalförpackningen eller i den medföljande förvaringsväskan.

## Ta bort/montera passivlins (sid. 4-5)

- Fäll upp den fällbara adaptern
- Tryck på läshaken genom att lätt trycka ner öppningsfönstret (på högersidan)
- Skjut passivlinsen och dess hållare samtidigt med den andra handen åt höger tills den lossar helt. Passivlinsen monteras på omvänt vis.

## Utbryte av visiret (sid. 4-5)

Innan du byter ut den främre täcklinsen måste passivlinsen och dess hållare tas bort. Se föregående avsnitt "Ta bort/montera passivlins". Efter att du har tagit bort passivlinsen och dess hållare kan täcklinsen lätt dras ut från vridadaptern. Passivlinsen monteras på omvänt vis.

## Utbryte av det inre skyddet. (sid. 4-5)

Innan du byter ut den inre täcklinsen måste passivlinsens hållare tas bort. Se föregående avsnitt "Ta bort/montera passivlins". Den inre täcklinsen ska sitta i passivlinsens hållare.

## Utbryte av säkerhetsglaset/slipskyddet (sid. 4-5)

- Fäll upp den fällbara adaptern. Tryck kraftigt utåt på säkerhetsglasets mitt.
- För in det nya säkerhetsglaset åt vänster eller höger mellan den låga ramen och hållaren.
- Tryck det uppåt i mitten med hjälp av nedre handen. Samtidigt måste du trycka den lösa kantern med den övre handen nedåt tills den kan fästas på andra sidan mellan ramen och hållaren (för detta steg måste skyddet spänna fast en kort stund för att få det att passa in väl).

## Problemlösning

### För ljus skyddsniiva

- Skaffa en mörkare passivlins

### För mörk skyddsniiva

- Skaffa en ljusare passivlins

### Dålig sikt

- Rengör den främre täcklinsen, inre täcklinsen, sliplinsen eller passivlinsen
- Använd en passivlins som är anpassad till svetsjobbet

### Säkerhetshjälmens glidning

- Justera/spänna fast pannbandet (sid. 2-3)

## Specifikationer (med reservation för tekniska ändringar)

Skyddsniiva	Mörkhetsniivå 1 (öppen vridadapter) Mörkhetsniivå 11 (tillstånd vid leverans), tillval 5–14
UV/IR-skydd	Maximalt skydd i just och mörkt tillstånd (fållad adapter)
Växlingstid från ljust till mörkt	0.1 ms (23°C/131°F) 0.1 ms (55°C/131°F)
Blandskydkassettens dimensioner	90 x 110 x 9.5 mm   3.54 x 4.33 x 0.37"
Synfältets dimensioner	50 x 100 mm   1.97 x 3.94"
Standardsvetshjälm, vikt	515 g / 18.2 oz
PAPR-svetshjälm, vikt	715 g / 25.2 oz
Förvaringstemperatur	-20°C -70°C / -4°F -157°F
Godkännanden	CE

## Reservdelar (se omslaget 5-6)

- helmet (1004.700)
- complete headband (5003.250)
- sweatband/comfortband (5004.073/5004.020)
- front cover lens (5003.391)
- inside cover lens (5000.001)
- passive lens adapter (5002.300)
- safety lens/grinding lens (5000.390)
- passive lens (3800245/3800248/3800249/3800250/3800251/3800252/3800253)

## Försäkran om överensstämmelse

Se Internetlänk på sista sidan.

## Juridisk information

Detta dokument uppfyller kraven i EU-bestämmelsen 2016/425 punkt 1.4 i bilaga II.

## Anmält organ

Se sista sidan för detaljerad information.

# Italiano

## Introduzione

Un casco per saldatura è un tipo di casco utilizzato per svolgere determinati generi di saldatura, per proteggere occhi, viso e collo da bruciature, luce ultravioletta, scintille, luce infrarossa e calore. Il casco è composto da diverse parti (vedi elenco dei ricambi). A seconda del modello, il casco può essere combinato con un casco protettivo e/o con un sistema PAPR (Powered Air Purifying Respirator).

## Avvertenze di sicurezza

Leggere accuratamente le istruzioni per l'uso prima di utilizzare il casco. Verificare il corretto montaggio del vetro di protezione frontale. Qualora risulti impossibile eliminare eventuali anomalie, la cassetta antifabbaglimento non può essere utilizzata.

## Misure precauzionali & limitazioni di sicurezza / Rischi

Durante la saldatura si sviluppano calore e radiazioni che possono causare lesioni agli occhi e alla pelle. Questo prodotto protegge gli occhi e il volto. Indossando il casco, gli occhi sono sempre protetti dalle radiazioni ultraviolette e infrarosse, indipendentemente dal livello di protezione prescelto. Per la protezione delle restanti parti del corpo è necessario indossare opportuni indumenti protettivi. In caso di utenti particolarmente predisposti, le particelle e le sostanze che si sviluppano nel corso della saldatura possono provocare reazioni allergiche. I materiali che vengono a contatto con la pelle possono causare reazioni allergiche in persone molto sensibili. La maschera per saldatura deve essere utilizzata solamente per la saldatura e la molatura e non per altre applicazioni. Il fabbricante non si assume alcuna responsabilità in caso di utilizzo del casco per saldatura per scopi diversi da quelli indicati o in caso di mancato rispetto delle istruzioni operative. Il casco è indicato per tutti i procedimenti di saldatura consueti, ad eccezione della saldatura a gas e laser. Si prega di rispettare le indicazioni sul livello di protezione riportate sulla confezione e conformi alla norma EN169. Il casco non sostituisce un casco protettivo. A seconda del modello, il casco può essere abbinate a un casco protettivo. Il casco può impattare sul campo visivo a causa delle specifiche costruttive (nessuna visione laterale senza girare la testa) e potrebbe influire sulla percezione del colore a causa della trasmissione della luce del filtro auto-oscurante. Ne consegue che le luci di segnalazione o le spie di allarme potrebbero non essere viste. Inoltre, vi è pericolo di urto a causa del profilo più largo (testa con casco indossato). Il casco riduce anche la percezione uditiva e del calore.

## Garanzia & Responsabilità

Per la garanzia, si prega di consultare le istruzioni dell'organizzazione nazionale di vendita del fabbricante. Per ulteriori informazioni a riguardo, contattare il rivenditore ufficiale. Sono coperti da garanzia solo i difetti di fabbricazione o dei materiali. In caso di danni causati da uso improprio, da interventi non consentiti o da un impiego non previsto dal costruttore, decadono qualunque garanzia e responsabilità. Similmente, responsabilità e garanzia non sono più valide in caso di utilizzo di ricambi diversi da quelli venduti dal fabbricante.

## Aspettativa di vita

La maschera di saldatura non ha data di scadenza. Il prodotto può essere usato finché non ci siano danni visibili o invisibili o finché non si presentino problemi di funzionamento.

## Uso (Quick Start Guide)

- Fascia per la testa (p. 2-3)** Regolare la fascia superiore (p. 2) sulla dimensione del proprio capo. Premere la manopola con arresto a nottolino (p. 2) e ruotarla fino a quando la fascia si appoggia al capo in modo saldo ma senza esercitare pressione.
- Distanza dagli occhi e inclinazione del casco (p. 2-3)** La distanza tra il filtro passivo e gli occhi è regolabile rilasciando le manopole di chiusura. Regolare in modo uniforme i due lati e mantenere paralleli. Dopo la regolazione, serrare di nuovo le manopole di bloccaggio. L'inclinazione del casco può essere regolata usando la manopola.
- Livello d'ombra (p.6)** questo casco per saldatura è dotato di una lente passiva 11, in caso di necessità di un altro livello d'ombra è possibile ordinare presso il proprio concessionario optral (livelli disponibili 5-13).
- Molutar/ispezioni visive (p.2,3)** Ripegando il filtro verso l'alto, il casco può essere utilizzato per lavori di frantumazione o ispezioni visive, senza compromettere la sicurezza. Non molate mai senza le lenti di sicurezza.

## Pulizia e disinfezione

La lente passiva e la lente di copertura anteriore devono essere pulite con un panno morbido a intervalli regolari. Non utilizzare soluzioni detergenti aggressive, solventi, alcol o detergenti contenenti agenti abrasivi. Sostituire i vetri graffiati o danneggiati.

## Conservazione

Il casco di saldatura deve essere conservato a temperatura ambiente e in condizioni di bassa umidità dell'aria. La conservazione dell'elmetto nella confezione originale o nell'apposita sacca inclusa.

## Rimozione/installazione della lente passiva (p. 4-5)

- Alzare lo sportello.
- Premere il fermo premendo leggermente la fascia di apertura (sul lato destro)
- Con l'altra mano, far scorrere la lente passiva e il porta-lente passiva contemporaneamente fuori dall'adattatore verso destra, fino a rimuoverli completamente.

La lente passiva viene applicata seguendo l'ordine inverso.

## Sostituire i copriletti frontalii (p.4-5)

Prima di sostituire la lente di copertura anteriore, rimuovere la lente passiva e il porta-lente passiva. Vedi la sezione precedente "Rimozione / installazione della lente passiva". Dopo aver rimosso la lente passiva e il porta-lente passiva, la lente di copertura anteriore può essere estratta facilmente dall'adattatore flip. La lente di copertura anteriore è installata seguendo l'ordine inverso.

## Sostituire i copriletti frontalii (p.4-5)

Prima di sostituire la lente di copertura interna, rimuovere il porta-lente passiva. Vedi la sezione precedente "Rimozione / installazione della lente passiva". La lente di copertura interna è posizionata nello spazio all'interno del porta-lente passiva.

## Sostituire i lenti di sicurezza /lenti di molatura (p.4-5)

- Aprire lo sportello. Premere bene nel mezzo la lente di sicurezza e verso l'esterno.
- Far scorrere a sinistra o a destra la nuova lente di sicurezza, tra il lato inferiore e il supporto.
- Premere con la mano sotto, dal centro verso l'alto. Contemporaneamente con la mano alta bisogna premere verso il basso il bordo non fissato fino a che le lenti possano essere fissate dall'altra parte tra l'inelastica e il supporto (per questo passaggio la lente di sicurezza deve essere fissata appena, per poterla poi posizionare facilmente nel modo giusto).

## Risoluzione dei guasti

### Livello di protezione troppo luminoso

→ acquista una lente passiva più scura

### Livello di protezione troppo scuro

→ acquista una lente passiva più luminosa

### Scarsa visibilità

→ Pulisci la lente di copertura anteriore, la lente di copertura interna, la lente per frantumazione o la lente passiva

→ Utilizza una lente passiva adatta alla procedura di saldatura

→ Aumentare la luminosità ambientale

### L'elmetto di sicurezza scivola

→ Regolare/stringere nuovamente la fascia sul capo (p. 2-3)

## Specifiche tecniche

(Con riserva di modifiche tecniche)

Livello di protezione	Livello di protezione 1 (sportello aperto) Livello di protezione 4 (modulare aperto, sportello chiuso)
Protezione raggi UV/VIR	Protezione massima in modalità chiaro e in modalità scuro (sportello chiuso)
Misura campo visivo	50 x 100mm / 1.97 x 3.94"
Alimentazione	Cellule solari 2 pz., batteria al litio 3V sostituibili (CR2032)
Peso standard della maschera	515 g / 18.2 oz
Peso della maschera PAPR	715 g / 25.2 oz
Temperatura di utilizzo	-10 °C - 70 °C / 14 °F - 157 °F
Temperatura di conservazione	-20 °C - 70 °C / -4°F - 157°F
Omologazioni	CE

## Componenti di ricambio (p. 5-6)

- Maschera (1004.700)
- Fascia poggiacapi con dispositivi di fissaggio (5003.250)
- Fascia antisudore per la fronte (5004.073 / 5004.020)
- Vetro di protezione frontale (5000.391)
- Vetro di protezione interno (5000.001)
- Lenti di sicurezza (5000.390)
- Adattatore per lenti passive (5002.300)
- Lenti passive (3800245 / 3800248 / 3800249 / 3800250 / 3800251 / 3800252 / 3800253)

## Dichiarazione di conformità

Vedi url sull'ultima pagina.

## Note legali

Il presente documento è conforme ai requisiti della normativa UE 2016/425 punto 1.4 dell'allegato II.

## Ente notificato

Vedi ultima pagina per i dettagli.

# Español

## Introducción

Un casco de soldadura es un tipo de casco usado cuando se realizan ciertos tipos de soldaduras con el fin de proteger los ojos, la cara y el cuello de quemaduras por fogonazo, radiaciones ultravioletas, chispas, radiaciones infrarrojas y calor. El casco se compone de diversas partes (véase la lista de piezas de recambio). Dependiendo del modelo, el casco puede combinarse con un casco protector o con un sistema PAPR (respirador purificador de aire motorizado).

## Advertencias de seguridad

Ler atentamente las instrucciones antes de utilizar el casco. Controlar que el cristal de protección frontal esté montado correctamente. Si resultara imposible eliminar las eventuales anomalías, no se podrá volver a utilizar para filtro.

## Medidas preventivas & limitaciones de seguridad / Riesgos

Las radiaciones y el calor producidos durante la soldadura pueden provocar lesiones en los ojos y en la piel. Este producto protege los ojos y el rostro. Utilizando el casco, los ojos están siempre protegidos contra las radiaciones ultravioletas e infrarrojas, independientemente del nivel de protección seleccionado. Para proteger otras partes del cuerpo se deben utilizar prendas de protección apropiadas. En el caso de usuarios con una especial predisposición, las partículas y las sustancias que se generan durante la soldadura pueden provocarle reacciones alérgicas. Aquellas personas susceptibles de sufrir reacciones alérgicas por contacto con ciertos materiales deben examinar los materiales de los componentes este riesgo. La máscara de soldador debe ser utilizada sólo para soldar y amolar y no para otras aplicaciones.

El fabricante no asume ninguna responsabilidad si el casco de soldadura se usa para otros fines distintos de los previstos o no se respetan las instrucciones de uso. El casco es indicado para todos los procedimientos normales de soldadura, **excepto para soldadura a gas y láser**. Se ruega respetar los niveles de protección indicados en el embalaje y conforme a la norma EN169. Los cristales rayados o dañados deben reemplazarse. Este casco no sustituye a un casco protector. Dependiendo del modelo, el casco puede combinarse con un casco protector.

El casco puede afectar al campo de visión debido a sus características estructurales (no se puede ver por el lateral sin girar la cabeza) y puede afectar a la percepción de los colores debido a la transmisión de la luz por parte del filtro de oscurecimiento automático. Como consecuencia, puede que no se vean las señales luminosas o los indicadores de advertencia. Asimismo, hay peligro de impacto debido al contorno de mayor tamaño (cabeza con el casco puesto). El casco también reduce la percepción del sonido y del calor.

## Garantía & Responsabilidad

Consultar las instrucciones referentes a las disposiciones sobre la garantía en la organización nacional de ventas del fabricante. Para más información al respecto, contactar con el proveedor oficial. Lagartija cubre solamente los defectos de fabricación o de los materiales. En caso de daños causados por uso inadecuado, intervenciones no autorizadas o utilización no prevista por el fabricante, toda garantía o responsabilidad caducará. Asimismo, las condiciones de responsabilidad y garantía dejarán de ser válidas en caso de que se utilicen piezas de recambio distintas de las que distribuye el fabricante.

## Vida útil

La pantalla de soldar no tiene fecha de caducidad. El producto se puede utilizar, siempre y cuando no se produzcan daños visibles o no visibles o problemas de funcionamiento.

## Uso (Quick Start Guide)

- Atalaje de cabeza (págs. 2-3) Regular la banda superior (p. 2) según la medida de propia cabeza. Presionar el pomo de ajuste (p. 2) y girarlo hasta que la banda se apoye firmemente en la cabeza, pero sin ejercer presión.
- Distancia de los ojos e inclinación del casco (págs. 2-3) Se puede ajustar la distancia entre el filtro pasivo y los ojos aflojando las perillas de bloqueo. Regular de manera uniforme ambos lados y mantenerlos paralelos. Después de la regulación, ajustar otra vez los pomos de bloqueo. La inclinación del casco se puede regular utilizando el pomo.
- Nivel de sombra (pág. 6), Nivel de sombra. Esta careta de soldadura cuenta con lente pasiva 11. Si necesita otro nivel de sombra, pongáse en contacto con su distribuidor Optrel (sombra disponible 5-13).
- Desbastado / Inspección visual (págs. 2-3). Al subir el filtro, la careta se puede usar para rectificar o realizar comprobaciones visuales sin arriesgar la seguridad del usuario. Nunca realice trabajos de desbastado sin la lente de seguridad.

## Limpieza y desinfección

La lente pasiva y la lente dispersora delantera se deben limpiar regularmente con una gamuza suave. No utilizar soluciones detergentes agresivas, solventes, alcohol o detergentes que contengan agentes abrasivos. Los cristales dañados o con arañazos se deben sustituir.

## Conservación

Se debe conservar el casco de soldadura a temperatura ambiente y en condiciones de baja humedad del aire. La conservación del casco en el embalaje original o en la funda de almacenamiento incluida.

## Desmontaje y montaje de la careta para filtro (p. 4-5)

- Pliegue el adaptador abatible hacia arriba.
- Presione el bloqueo apretando el pasador de la apertura ligeramente hacia abajo (situated a la derecha).
- Desplace simultáneamente la lente pasiva y el soporte de la misma con la otra mano hacia fuera del adaptador a la derecha hasta que se extraiga por completo.

La lente pasiva está colocada al revés.

## Sustitución de la lente de la cubierta frontal (págs. 4-5)

Antes de cambiar la lente dispersora delantera, se debe quitar la lente pasiva y el soporte de la misma. Consulte la sección anterior «Quitar/colocar la lente pasiva». Después de quitar la lente pasiva y el soporte de la misma, la lente dispersora delantera se puede retirar con facilidad del adaptador abatible. La lente dispersora delantera está colocada al revés.

## Sustitución de la lente de la cubierta interior (págs. 4-5)

Antes de cambiar la lente dispersora interior, se debe quitar la lente pasiva y el soporte de la misma. Consultar la sección previa «Quitar/colocar la lente pasiva». La lente dispersora interior está colocada en el soporte de la lente pasiva.

## Sustitución de la lente de seguridad / lente de desbastado (págs. 4-5)

1. Pliegue hacia arriba el adaptador abatible. Apriete con fuerza la lente de seguridad en el centro y hacia fuera.

- Deslice la nueva lente de seguridad hacia la izquierda o la derecha entre el marco inferior y el soporte.
- Apriétela con la mano desde la parte de abajo, en el centro y hacia arriba. Al mismo tiempo apriete con la mano y desliza la parte de arriba el borde móvil hacia abajo hasta que la lente se pueda fijar en el otro lado, entre el marco y el soporte (para este paso debe ajustarse cuanto antes la lente de seguridad para poder colocarla correctamente).

## Eliminación de las anomalías

### Nivel de protección demasiado claro

→ Compre una lente pasiva más oscura.

### Nivel de protección demasiado oscuro

→ Compre una lente pasiva más brillante.

### Escasa visibilidad

→ Limpie la lente dispersora delantera, la lente dispersora interior, la lente de rectificado o la lente pasiva.

→ Use una lente pasiva de acuerdo con el proceso de soldadura.

→ Aumentar la luminosidad del ambiente.

### El casco de soldadura resbaló

→ Regular / ajustar de nuevo el atalaje de cabeza

## Especificaciones técnicas

(Susceptibles de modificaciones técnicas)

Nivel de protección:	Nivel de sombra 1 (adaptador abatible abierto); Nivel de sombra 11 (incluido en la entrega), opcional 5-14.
Protección rayos UV/IR:	Protección máxima (adaptador abatible plegado)
Medidas del campo de visión	50 x 100mm / 1.97 x 3.94"
Alimentación	Células solares 2 pz., batería de litio 3V sustituibles (CR2032)
Peso de la careta de soldar estándar	515 g / 18.2 oz
Peso de la careta de soldar con respirador de batería para purificar el aire (PAPR)	715 g / 25.2 oz
Temperatura de uso	-10 °C - 70 °C / 14 °F - 157°F
Temperatura de conservación	-20°C -70°C / -4°F - 157°F
Homologaciones	CE

## Piezas de recambio (v. embalaje 5-6)

- Máscara (1004.700)
- Atalaje de cabeza con dispositivos de fijación (5003.250)
- Banda antideslizamiento para la frente (5004.073 / 5004.200)
- Cristal de protección frontal (5000.391)
- Adaptador para lentes pasivos (5002.300)
- Cristal de protección interior (5000.001)
- Lentes de seguridad (5000.390)
- Lentes pasivos (3800245 / 3800248 / 3800249 / 3800250 / 3800251 / 3800252 / 3800253)

## Declaración de conformidad

Véase la URL en la última página.

## Aviso legal

Este documento cumple con los requisitos del Reglamento (UE) 2016/425, apartado 1.4 del Anexo II.

## Organismo notificado

Véase la última página para más información.

# Português

## Introdução

Um capacete de soldador é um tipo de equipamento para a cabeça, usado durante a execução de certos tipos de soldadura, a fim de proteger os olhos, a cara e o pescoço contra queimaduras elétricas, raios ultravioleta, fagulhas, raios infravermelhos e calor. O capacete é constituído por vários componentes (ver lista de peças sobressalentes). Dependendo do modelo, o capacete pode ser combinado com um capacete de proteção e/ou um sistema PAPR (Powered Air Purifying Respirator).

## Avisos de segurança

Antes de utilizar a máscara por favor leia com atenção as seguintes instruções. Verifique se a viseira foi montada de forma correcta. Se não for possível corrigir os erros existentes, o ecrã de protecção já não pode ser mais utilizado.

## Medidas de precaução & Disposição de protecção / Riscos

Na soldadura são libertados calor e radiações que podem provocar lesões dos olhos e da pele. Este artigo proporciona protecção aos olhos e à cara. Durante a utilização da máscara os seus olhos estarão sempre protegidos contra as radiações ultravioleta e infravermelha, independentemente do nível de protecção optado. Recomenda-se o uso de roupa de protecção adequada em relação às restantes partes do corpo. Partículas e substâncias, que são libertadas durante o processo de soldadura, podem eventualmente causar reacções na pele em pessoas sensíveis ou com tendência a alergias. Os materiais que entram em contacto com a pele podem causar reacções alérgicas a pessoas susceptíveis. A máscara de protecção para soldadura destina-se apenas para o uso em trabalhos de soldadura e desmobilização, e não para outros fins. O fabricante não assume qualquer responsabilidade por danos no capacete de soldador decorrentes de um uso para fins diferentes dos previstos ou da inobservância destas instruções de uso. A máscara é compatível com todos os processos de soldadura usuais, **à excepção da soldadura a gás e a laser.** É favor escolher o nível de protecção de acordo com as recomendações descritas na EN1619 que se encontram na capa. O capacete não anula a necessidade de usar um capacete de proteção. Dependendo do modelo, o capacete pode ser combinado com um capacete de proteção. O capacete pode afetar o campo de visão devido às suas especificações construtivas (sem visibilidade para os lados se não se virar a cabeça) e pode afetar a percepção de cor, devido à transmissão luminosa do filtro de escurecimento automático. Consequentemente, as luzes de sinalização ou indicações de aviso podem não ser visíveis. Além disso, existe perigo de impacto devido aos contornos maiores (cabeça com capacete colocado). O capacete também reduz a percepção auditiva e de calor.

## Garantia & Responsabilidade Civil

É favor consultar as disposições de garantia nas instruções da organização de vendas nacional do fabricante. Para obter mais informações sobre esta matéria, é favor contactar o seu revendedor oficial. Pode encontrar as normas de garantia nas instruções do negociante. Se pretender obter mais informações, contacte por favor o representante. A garantia abrange somente vícios de material e de fabricação. Da mesma forma, a responsabilidade e garantia ficam sem efeito se forem usadas peças sobressalentes diferentes das vendidas pelo fabricante.

## Vida útil prevista

O capacete de soldagem não possui prazo de validade. O produto pode ser utilizado desde que não ocorram danos visíveis ou invisíveis ou falhas de funcionamento.

## Utilização (Quick Start Guide)

- Cinta da cabeça (p.2-3)** Ajuste a fita regulável de acordo com o tamanho da sua cabeça (p.2). Pressione o botão de matraca para dentro (p.2) e gire-o ate a cinta da cabeça ficar bem assente mas sem estar demasiada justa.
- Distância interocular e inclinação da máscara (p.2-3)** Ao soltar os botões de bloqueio, a distância entre o filtro passivo e os olhos pode ser ajustada. Ajustar os dois lados da mesma forma para não desnivelar. De seguida voltar a apertar os botões de fixação. A inclinação da máscara é ajustável através de um botão de regulação.
- Nível de sombreamento (p.8)** Tonalidade Este capacete de soldadura tem uma lente passiva 11. Se precisar de outra tonalidade, encomende-a junto do seu representante optrel (tonalidades disponíveis 5-13).
- Rebarba/inspeção visual (p.2-3)** Ao pôr o filtro para cima, o capacete de soldadura pode ser usado para trabalhos abrasivos ou para inspecções visuais sem comprometer a segurança. Nunca use a rebarbadora sem a lente de segurança no capacete.

## Limpeza e desinfeção

A lente passiva e a lente de cobertura exterior devem ser limpas regularmente com um pano macio. Não devem ser utilizados produtos de limpeza fortes, diluentes, álcool ou produtos de limpeza que contenham partículas abrasivas. Viseiras arranhadas ou danificadas devem ser substituídas.

## Armazenamento

A máscara de soldadura deve ser guardada em lugar seco e a temperatura ambiente. Armazenar a máscara na embalagem original ou na bolsa de armazenamento incluída.

## Retirar e colocar ecrã de protecção (p. 4-5)

- Dobre o adaptador para cima
- Prima a lingueta premindo ligeiramente o caixilho de abertura (no lado direito) para baixo
- Com a outra mão, empurrar a lente passiva e o respetivo suporte em simultâneo para fora do adaptador, para a direita, até saírem completamente.

A instalação da lente passiva processa-se pela ordem inversa.

## Substituir a lente da viseira dianteira (p. 4-5)

Antes da substituição da lente de cobertura exterior, é preciso remover a lente passiva e o respetivo suporte. Ver a secção anterior "Remoção/installação da lente passiva". Depois da remoção da lente passiva e do respetivo suporte, a lente de cobertura exterior pode ser facilmente retirada do adaptador de inversão. A instalação da lente de cobertura exterior processa-se pela ordem inversa.

## Substituir a lente da viseira interior. (p. 4-5)

Antes da substituição da lente de cobertura interior, o suporte da lente passiva tem de ser removido. Ver a secção anterior "Remoção/installação da lente passiva". A lente de cobertura interior é colocada no espaço do suporte da lente passiva.

## Substituir a lente de segurança/lente de rebarbar (p. 4-5)

- Dobre o adaptador para cima. Pressione fortemente a lente de segurança na parte central em direção ao exterior.
- Désice a nova lente de segurança para a esquerda ou para a direita, entre a moldura inferior e o suporte.
- Pressione-a com a mão inferior, na parte central, para cima. Ao mesmo tempo, deve pressionar o rebordo não fixo com a mão superior para baixo, até que a lente se fixe no outro lado, entre a moldura e o suporte (para este passo a lente de segurança deve ser brevemente presa, para uma correcta colocação).

## Solução de problemas

### Tonalidade demasiado clara

- Comprar uma lente passiva mais escura

### Tonalidade demasiado escura

- Comprar uma lente passiva mais clara

### Má visibilidade

- Limpar a lente de cobertura exterior, a lente de cobertura interior, a lente para trabalhos abrasivos ou a lente passiva

- Usar uma lente passiva de acordo com o procedimento de soldadura

- Aumentar a luminosidade do ambiente

### A máscara de soldadura escorregava

- Reajustar/Apertar novamente a cinta da cabeça (p. 2-3)

## Características

(Sob reserva de alterações técnicas)

Nível de protecção	tonalidade 1 (adaptador de inversão aberto) tonalidade 11 (estado no ato de entrega), opcional 5-14
Protecção UV/VIR	Protecção máxima no estado claro e escuro (adaptador dobrado)
Dimensões no campo de visão	50 x 100mm / 1.97 x 3.94"
Alimentação	Células solares, 2 baterias de lítio substitutíveis de 3V (CR2032)
capacete de soldar peso padrão	515 g / 18.2 oz
capacete de soldar peso PAPR	715 g / 25.2 oz
Temperatura de funcionamento	-10 °C - 70 °C / 14 °F - 157 °F
Temperatura de armazenagem	-20 °C - 70 °C / -4 °F - 157 °F
Normas	CE

## Pecas de substitucao (ver capa 5-6)

- Máscara (1004.700)
- Cinta da cabeça com peças de fixação(5003.250)
- Testeira de soldadura (5004.073 / 5004.020)
- Ecrã de protecção incluindo satélite (5012.490)
- Viseira (5000.391)
- Adaptador para lente passiva (5002.300)
- Pfaca interior de protecção (5000.001)
- Lente de segurança (5000.390)
- Lente passiva (3800245 / 3800248 / 3800249 / 3800250 / 3800251 / 3800252 / 3800253)

## Declaração de conformidade

Acceda à hiperligação indicada na última página.

## Informações legais

Este documento está em conformidade com as exigências da norma UE 2016/425, ponto 1.4 do anexo II.

## Organismo notificado

Consulte a última página para obter informações detalhadas.

# Nederlands

## Inleiding

Een lashelm is een hoofddeksel dat wordt gebruikt om de ogen, het gezicht en de hals bij bepaalde laswerkzaamheden te beschermen tegen risico's zoals verbranding, ultraviolet licht, vonken, infrarood licht en hitte. De helm bestaat uit verscheidene onderdelen (zie [ijst met reserveonderdelen](#)). Afhankelijk van het model kan de helm worden gecombineerd met een veiligheidshelm en/of een PAPR-systeem (Powered Air Purifying Respirator, luchtuivend ademhalingsstoel).

## Veiligheidsinstructies

Lees de gebruiksaanwijzing voordat u de helm in gebruik neemt. Controleer de correcte montage van de voorzetrut. Als stortingen niet verholpen kunnen worden, dan mag de verduisteringscassette niet meer gebruikt worden.

## Voorzorgsmaatregelen & beschermingsbeperkingen / Risico's

Tijdens het lassen komen warmte en straling vrij, die tot oog- en huidletsel kunnen leiden. Dit product biedt bescherming voor de ogen en het gezicht. UW ogen zijn tijdens het dragen van de helm, ongeacht de gekozen beschermingsinstelling, altijd beschermd tegen ultraviolette en infrarode straling. Om de rest van het lichaam te beschermen moet de daarvoor bestuurde kleding gedragen worden. Deeltjes en stoffen, die door het lassen vrijkomen, kunnen onder bepaalde omstandigheden bij daarvoor gevoelige personen allergische huidreacties veroorzaken. Materialen die in contact komen met de huid kunnen een allergische reactie veroorzaken bij overgevoeligheid. De lasbeschermhelm mag alleen bij het lassen en slijpen en niet voor andere toepassingen gebruikt worden. De producent aanvaardt geen aansprakelijkheid indien de lashelm wordt gebruikt voor andere doeleinden dan het specificeren of indien de gebruiksinstructies niet worden nageleefd. De helm is geschikt voor alle gangbare laswerkzaamheden, uitgezonderd gas- en laserlassen. Houd u aan de aanbevolen beschermingsinstellingen volgens EN769 op de omslag. De helm vormt geen vervanging voor een veiligheidshelm. Afhankelijk van het model kan de helm worden gecombineerd met een veiligheidshelm.

De helm kan op grond van de constructie het gezichtsvlak beperken (geen zicht naar de zijkanten zonder het hoofd te draaien) en kan de keurwaarneming beïnvloeden vanwege de lichttransmissie van het automatische lasfilter. Hierdoor kunnen eventueel signaallampjes of waarschuwingslichten over het hoofd worden gezien. Daarnaast is er een risico op stoten vanwege de grotere omvang (hoofd met helm erop). De helm reduceert tevens de waarneming van geluid en hitte.

## Garantie & aansprakelijkheid

Raadpleeg voor de garantiebepalingen de instructies van de landelijke distributeur van de producent. Neem voor meer informatie hierover contact op met uw officiële dealer. De garantie dekt uitsluitend materiaal- en fabricagefouten. In geval van schade die het gevolg is van verkeerd gebruik, ongeoorloofde handelingen of niet door de fabrikant voorziene toepassing, vervallen garantie en aansprakelijkheid. De garantie en aansprakelijkheid kunnen tevens te vervallen als gebruik wordt gemaakt van reserveonderdelen die niet door de producent worden verkocht.

## Verwachte levensduur

Voor de lashelm geldt geen vervaldatum. Het product kan worden gebruikt zolang er geen zichtbare of onzichtbare beschadigingen of functionele storingen optreden.

## Gebruik Quick Start Guide

1. **Hoofdband** (p.2-3) Pas de bovenste verstelbare band (p.2) aan de grootte van uw hoofd aan. Rateknop (p.2) indrukken en draaien tot de hoofdband goed maar zonder druk aanslgt.
2. **Oogafstand en helmhelling** (p.2-3) Door losdraaien van de vergrendelingsknopen kan de afstand tussen het passieve lasfilter en de ogen worden aangepast. De helmhelling kan met de draaiknop aangepast worden.
3. **beschermingsniveau (p.6)** Kleurinstelling Deze lashelm heeft een passieve lens 11. Indien u een andere kleurinstelling nodig hebt, bestel deze dan bij uw Optrel-dealer (verkrijgbaar zijn de kleuren 5-13).
4. **Slijpstand/inspectiestand (p.2-3)** Als u het filter omhoog klappt, kunt u de lashelm gebruiken bij het slijpen of voor visuele inspekte, zonder in te leveren op de veiligheid.

## Reiniging en desinfectie

De passieve lens en de buitenste spatruit dienen regelmatig met een zachte doek te worden gereinigd. Er mogen geen reinigingsmiddelen, oplosmiddelen, alcohol of schurende schoonmaakmiddelen gebruikt worden. Vervang gekraste of beschadigde lenzen.

## Opbergen

De lashelm moet op een droge plaats bij kamertemperatuur worden opgeborgen. Opslag in de originele verpakking in de meegeleverde opberghoes.

## Verduisteringscassette uit-/inbouwen (p. 4-5)

1. Klap de flip-up omhoog.
2. Druk de vergrendeling in de uitsparing (rechterkant) iets in
3. Schuif de passieve lens en de passieve-lenshouder tegelijk met uw andere hand naar rechts uit de houder totdat deze geheel verwijderd zijn.

De passieve lens wordt in de omgekeerde volgorde aangebracht.

## De voorzetrut vervangen (p. 4-5)

Voordat u de binnenste spatruit vervangt, dient u de passieve-lenshouder te verwijderen. Zie de voorgaande paragraaf "Verwijderen / aanbrengen van de passieve lens". De binnenste spatruit wordt in de vrije ruimte in de passieve-lenshouder geplaatst.

## De binnenste beschermingsruit vervangen. (p. 4-5)

Voordat de binnenste beschermingsruit kan worden vervangen, moet eerst de ADF worden verwijderd. Zie het vorige gedeelte "De ADF uit- en inbouwen". Til de binnenste beschermingsruit in het midden iets op en trek hem omhoog. De binnenste beschermingsruit wordt in omgekeerde volgorde gemonteerd.

## De veiligheidsruit/slijpruit vervangen (p. 4-5)

1. Klap de flip-up omhoog. Druk de veiligheidsruit stevig vanuit het midden naar buiten.
2. Schuif de nieuwe veiligheidsruit naar links of naar rechts tussen het onderste frame en de houder.
3. Druk hem met de onderkant van de hand in het midden omhoog. Tegelijkertijd drukt u de losse rand met de bovenkant van de hand omlaag tot de ruit aan de andere kant kan worden bevestigd tussen het frame en de houder (voor deze stap moet de veiligheidsruit even worden gebogen, zodat hij correct kan worden aangebracht).

## Probleemoplosser

### Beschermingsfactor te licht

→ Koop een donkerdere passieve lens

### Beschermingsfactor te donker

→ Koop een lichtere passieve lens

### Slecht zicht

→ Reing de buitenste spatruit, de binnenste spatruit, de slijplens of de passieve lens

→ Gebruik een passieve lens die past bij het lasproces

→ Omgevingslicht versterken

### Wegglijden van de helm

→ Versleut of zet de hoofdband vaster (p. 2-3)

## Specificaties

(technische wijzigingen voorbehouden)

Beschermingsfactor	Kleurinstelling 1 (open flip-adapter) Kleurinstelling 11 (toestand bij levering), optioneel 5-14
UV/VIR bescherming	Maximale bescherming in lichte en donker stand (gesloten flip-up)
Afmetingen gezichtsveld	50 x 100mm / 1.97 x 3.94"
Voeding	Zonnecellen, 2 stk. Li-ionbatterijen 3 V verwisselbaar (CR2032)
gewicht standaard lashelm	515 g / 18.2 oz
gewicht PAPR-lashelm	715 g / 25.2 oz
Bedrijfstemperatuur	-10 °C - 70 °C / 14 °F - 157 °F
Opslagtemperatuur	-20 °C - 70 °C / -4 °F - 157 °F
Goedkeuringen	CE

## Reservedelen (zie omslag 5-6)

- Helm (1004.700)
- Hoofdband met bevestigingsarmaturen (5003.250)
- Voorhoofdzweefband (5004.073 / 5004.020)
- Voorzetrut (5000.391)
- Binnenste beschermruit (5000.001)
- Adapter voor passieve lens (5002.300)
- Veiligheid lens (5000.390)
- passieve lens (3800245 / 3800248 / 3800249 / 3800250 / 3800251 / 3800252 / 3800253)

## Verklaring van overeenstemming

Zie internetadres op laatste pagina.

## Wettelijke informatie

Dit document voldoet aan de eisen van EU-verordening 2016/425 punt 1.4 van Bijlage II.

## Aangemeide instantie

Zie laatste pagina voor gedetailleerde informatie.

# Suomi

## Johdanto

Hitsauskypärä on pähinne, jota käytetään tietyntyyppisessä hitsauksessa suojaamaan silmiä, kasvoja ja kaulaa leimahdukseen aiheutamilla palovammoilla, ultraviolettivalolta, kipinöiltä, infrapunaavalolta ja kuumudelta. Kypärä koostuu useasta osasta (katso erillinen varasoluettelo). Mallista riippuen kypärä voidaan yhdistää suojaiksiin ja/tai PAPR (Powered Air Purifying Respirator) -järjestelmään.

## Turvallisuusohjeet

Lue nämä käytösohjeet ennen kuin käytät kypärää. Tarkasta, että etulasi on oikein asennettu. Jos et pysty korjaamaan vikoja, hääkaisysuojakasetti ei saa enää käyttää.

## Suojaiteenpieteet & suojausrajoitukset/riskit

Hitsaataessa syntyy lämpöä ja sateilyä, jotka saattavat aiheuttaa silmä- ja ihanvammoja. Tämä tuote suojaa silmiä ja kasvoja. Myös kypärä käytetessä silmisi kohdistuu ultraviolett- ja infrapunasäteilyä riippumatta valitsemastasi suojaavasta sovitusta. Käytä sopivaa suojavaihtoa muun kehosi suojaamiseen. Huikkasei ja aineosat, joita hitsauksen aikana vapautuu, saattavat aiheuttaa allergisuuksien tai juuvausilla ihmisiä allergisia reaktioita. Käytäjän ihon kannsa kosketuksin turvataan materiaalit saattavat aiheuttaa allergisia reaktioita herkille käyttäjille. Hitsauskypärässä on käytättää vain hitsauksen ja hiomisen, ei muihin käytöönjohdattuun huomiota. Kypärä ei ole vastuuta siitä, jos hitsauskypärin paita kaasuu- ja laserhitsaukseen. Ota kannessa annetut EN1679 mukaiset suojaatasonsuositukset huomioon. Kypärä ei korvaa suoja-ympäristöä. Mallista riippuen kypärä voidaan yhdentää suojaiksiin. Kypärä voi vaikuttaa näköisen rakenteellisistä ominaisuuksista johtuen (ei näkyvä silvulle käännettämättä päästä) ja varin havaitsemiseen automatisseissa tummennusodottamisissa valonläpäisystä johtuen. Tämän seurauksena merkkivaloja tai varoitusilmaisimia ei ehkä nähdä. Lisäksi on olemassa törmysvaara laajemmassa koosta johtuen (kypärä päässä). Kypärä vähentää myös äänensä ja kuumentuden havainnokykyä.

## Takuu & tuotteen virheavustu

Katso valmistajan kansallisen myyntiorganisaation ohjeet takuu-aikoihin. Jos haluat lisätietoa tähän liityen, ota yhteyttä viralliselle jälleenmyyjälle. Takuuehdot löydät paikallisen myyntiorganisaation ohjeistuksesta. Takuu rajoittuu tuotteen materiaaliin ja valmistusvoihin. Jos vaurion syynä on tuotteen epäasianmukainen räjähdys, tuotetuksista tehdyn ei-sallitut muotoilut tai tuotteen käytöö muuhun kuin valmistajan tarkoitettamaan käytöltarkoitukseen, takuu ja tuotteen virheavustu eivät ole voimassa. Vastaavasti takuu ei ole enää voimassa, jos käytetään muita kuin valmistajan myymä varaosia.

## Odottettu käytöö

Hitsauskypärässä ei ole viimeistä käytönpäivämääriä. Tuotetta voidaan käyttää niin kauan kuin siinä ei ole näkyviä vaurioita tai pilivouriuksia elika ilmeen toimintahäiriöitä.

## Käyttö (Quick Start Guide)

- Päänauha (p. 2-3) Säädä ylemmän nauhan (S. 2) pitius pääsi koon mukaan. Paina telkinappia (S. 2) ja kierrä sitä, kunnes päänauha on tiukasti mutta ei puristavasti päästää vasten.
- Etäisyyksilmin ja kypärän kallistus (p. 2-3) Passiivisen suodattimen ja silmien etäisyyttä voidaan säätää vapauttamalla lukitusnapsi. Säädä molempia saman verran, älä säädä vinoon. Kiristä sitten lukitusnapit kiinni. Kypärän kallistuksen voit säätää kiertonapista.
- Tummusaste (p. 6) Tummusaste Tässä kypärässä on passiivinen lasi 11, jos tarvitset toisen tummusasteen, tilaa opteli-jälleenmyyjältä (saatavissa tummusasteet 5-13).
- Hionta / silmämääriäisen tarkastus (p. 2-3) Kun suodatin käännetään ylös, hitsauskypärä voidaan käyttää hionneeseen tai silmämääriäisen tarkastukseen turvalliselta varantamatalla. Älä koskaan hio ilman turvalasia.

## Puhdistus ja desinfointi

Passiivinen lasi ja etusuojalasi on puhdistettava pehmällä liinalla säännöllisin välajoin. Älä käytä voimakkaita tai hankaavia puhdistusaineita, liotinaineita tai alkoholeja. Naarmuntuneet tai vioittuneet suojaalaiset on välttämällä.

## Säilytys

Säilytä hitsauskypärä huoneenlämpöisessä ja kuivassa paikassa. Kypärän säilytyksen alkuperäispakkauksessa.

## Hääkaisysuojakasetin irrotus ja asennus (p. 4-5)

- Käännä flip up-adapteri ylös.
- Paina salpa palinamallia kevyesti avausnauhaa alaspin (oikealla puolella).
- Liu ut passiivisen lasin ja passiivisen lasin pidiketti samaan aikaan. Kun passiivinen lasi ja passiivinen lasin pidike on poistettu, etusuojalasi on helppo vetää ulos sovitimesta. Etusuojalasi asennetaan päävastaisessa järjestyksessä.

## Etusuojalasin vaihto (p. 4-5)

Passiivinen lasi ja passiivisen lasin pidike on poistettava ennen etusuojalasin vaihtoa. Katso aiempi kappale "Passiivisen lasin poisto/asennus". Kun passiivinen lasi ja passiivisen lasin pidike on poistettu, etusuojalasi on helppo vetää ulos sovitimesta. Etusuojalasi asennetaan päävastaisessa järjestyksessä.

## Sisäsojalasin vaihto (p. 4-5)

Passiivisen lasin pidike on poistettava ennen sisäsojalasin vaihtoa. Katso aiempi kappale "Passiivisen lasin poisto/asennus". Sisäsojalasin on sijoitettu passiivisen lasin pidikkeen läheen.

## Turvalasin / hiontalasin vaihto (p. 4-5)

- Käännä flip up-adapteri ylös. Paina turvalasia voimakkaasti keskeltä ulos.
- Liu ut uusi turvalasi oikealta tai vasemmalta alakehyskankaan ja pidikkeen väliin.
- Paina alemalla kädellä keskeltä ylös päin. Paina samanaikaisesti kinnittämätön kulmaa ylemmällä kädellä alaspin, kunnes lasi voidaan lukita puolella kehyskankaan ja pidikkeen väliin (tästä varten on turvalasia lyhysti painettava kaarelle, jotta se saadaan kunnolla paikalleen).

## Viennääritys

### Suojaataso II:n kirras

→ osta tuntempi passiivinen lasi

### Suojaataso II:n tumma

→ osta valemalli passiivinen lasi

## Huono näkyvyys

- Puhdista etusuojalasi, sisäsuojalasi, hiomalasi tai passiivinen linsi
- Käytä passiivistä lasia hitsausmenetelmän mukaan

## Lisää ympäristöön valoa

### Suojaikyrä luistaa

→ Sääädä/kiristä pääpanta (p. 2-3)

## Spesifikaatioit

(oikeudet teknisiin muutoksiin pidätetään)

Suojaataso	tummuusaste 1 (avoin sovitin)
UV-/IR-suojat	tummuusaste 11 (toimitusseitö), valinnaiseksi 5-14
Näkösuon mitat	Maksimaalinen suoja kirkkaassa ja tummassa tilassa (flip-adapteri taiteltuna)
Jäähdytteenryötitö	50x100mm / 1.97 x3.94"
Hitsauskypärän paino, vakio	Aurinkokennot, 2 kpl. Li-paristot 3V vahvitetutavat (CR2032)
Hitsauskypärän paino, PAPR	515 g / 18.2 oz
Käytölämpötila	715 g / 25.2 oz
Säilytyslämpötila	-10 °C - 70 °C / 14 °F - 157 °F
Hyväksymät	-20 °C - 70 °C / 4 °F - 157 °F
	CE

## Varaosat (ks. kansi 5-6)

- Kypärä (1004.700)
- Päänauha ja sen kiinnitysosat (5003.250)
- Otsanauha (5004.073/5004.020)
- Etulasi (5000.391)
- Tummuusaste (5000.390)
- Sisempi suojaalasi (5000.001)
- Turvalasisi linsi (5000.390)
- Sovitin passiivilinssille (5002.300)
- passiivilinssille (3800245/3800248/3800249/3800250/3800251/3800252/3800253)

## Vaatimustenmukaisuusvakutus

Katso internetosite viimeiseltä sivulta.

## Oikeudelliset tiedot

Tämä asiakirja on EU:n asetuksen 2016/425 II liitteen 1.4 kohdan vaatimusten mukainen.

## Ilmoitettu laitos

Tarkemmat tiedot löytyvät viimeiseltä sivulta.

# DANSK

## Introduktion

En svejsehjelm er en type hovedbeklædning, der bruges under udførelse af bestemte typer svejsning for at beskytte øjne, ansigt og nakke mod flashbrænding, ultraviolet lys, gnister, infrarødt lys og varme. Hjelmen består af adskilige dele (se reservedelsliste). Afhængigt af modellen kan hjelmen kombineres med en beskyttende hjelm og / eller med et PAPR-system (Powered Air Purifying Respirator-drevet luftfrensningsrespirator).

## Sikkerhedsanvisninger

Las denne betjeningsvejledning, før du tager hjelmen i brug. Kontrollér, at svejseglasset er monteret korrekt. Hvis eventuelle fejl ikke kan afhjælpes, må svejsekærmen ikke bruges mere.

## Sikkerhedsforanstaltninger og begrænset beskyttelse/Risici

Ved svejsning frigives der varme og stråling, som kan medføre skader på øjnene og huden. Dette produkt beskytter øjne og ansigt. Uafhængigt af det valgte beskyttelsesniveau er øjne altså beskyttet mod ultraviolet og infrarød stråling, når du bruger denne hjelm. Brug passende sikkerhedsstøj for at beskytte resten af kroppen. Under bestemte forhold kan personer, der er disponeret for allergi, få allergiske hudreaktioner over for de partikler og substanser, der frigives under svejsningen. Materialer der kommer i kontakt med huden kan forårsage allergiske reaktioner hos særligt følsomme personer. Svejsehjelmen må kun anvendes til svejsning og slibning og ikke til andre typen opgaver. Producenten påtager sig intet ansvar, når svejsehjelmen bruges til andre formål end tilsligter eller uden hensyn til betjeningsvejledningen. Hjelmen er velegnet til alle almindelige svejsemетодer, **bortset fra autogen svejsning og lasersvejsning**. Vær opmærksom på det anbefalede beskyttelsesniveau iht. EN 169, der fremgår af omslaget. Hjelmen erstatter ikke en sikkerheds hjelm. Afhængigt af modellen kan hjelmen kombineres med en beskyttelseshjelm. Hjelmen kan påvirke synsfeltet på grund af konstruktive specifikationer (intet udsyn til siden uden at dreje hovedet) og kan påvirke en farveopfattelse på grund af lysoverførslen af det automatiske mørkningssystem. Som følge heraf kan signallys eller advarselsindikatorer ikke ses. Endvidere er der en indvirkningsfare på grund af en større kontur (hoved med hjelm på). Hjelmen formindsker også lyd- og varmeopfattelsen.

## Garanti og ansvar

Se venligst instruktionerne fra producentens nationale salgsorganisation for garantibestemmelser. For yderligere information på dette område, bedes du kontakte din officielle forhandler. Hvis skaderne skyldes forkert brug, ikke tilladte indgrib eller ikke-bestemmelsesmæssig anvendelse bortfalder både garanti og producentansvar. På samme måde er ansvar og garanti ikke længere gyldigt, hvis andre reservedele end dem, der sælges af producenten, benyttes.

## Forventet levetid

Svejsehjelmen har ingen utiløbsdato. Produktet kan bruges, så længe der ikke optræder synlige eller usynlige skader eller funktionsfejl.

## Anvendelse (Quick Start Guide)

- Hovedstrop (s.2-3)** Tilpas den øverste justerbare strop (s. 2) til hovedets størrelse. Tryk justerknappen (s. 2) ind, og drej den, indtil hovedstroppen ligger tæt mod hovedet uden at trykke.
- Ojenstand og hjelmens hårdning (s.2-3)** Ved at slippe låseskræpperne kan afstanden mellem det passive filter og øjnene justeres. Spænd låseskræpperne igen. Hjelmens hårdning kan tilpasses ved at justere på drejknappen.
- Beskyttelsesstrin (s. 6)** Skyggeniveau Denne svejsehjelm har en passiv linse 11, hvis du ønsker et andet skyggeniveau, skal venligst på din Optrel-forhandler (findes i skygge 5-13).
- Slibning / etfersyn (s. 2-3)** Ved at folde filteret op kan svejsehjelmen bruges til formalering eller inspektioner uden at gå på kompromis med sikkerheden. Slib aldrig uden beskyttelsesglas.

## Rengøring og desinfektion

Den passive linse og linsen på frontdækslet rengøres med en blod klud med jævn mellemrum. Der må ikke anvendes stærke rengøringsmidler, oplosningsmidler, alkohol eller rengøringsmidler med silbemiddel. Ridsede eller ødelagte glas skal skiftes.

## Opbevaring

Svejsehjelmen skal opbevares ved værelsestemperatur og ved lav luftfugtighed. Opbevares hjelmen i originalemballagen eller i den medfølgende.

## Afmontering/montering af svejsekærmen (s. 4-5)

- Klap flip-adapteren op
- Pres lukningen op ved et let tryk på åbningsfløjene (til højre)
- Skub det passive linse og den passive linseholder samtidigt med den anden hånd ud af adapteren til højre, indtil den er helt fjernet.

Den passive linse er installeret i omvendt rækkefølge.

## Udskiftning af yderglasset (s. 4-5)

Før man ændrer frontdækslets lins, skal de passive linser og de passive linseholder fjernes. Se forrige afsnit "Fjern / installér passive linser". Efter at du har fjernet den passive linse og den passive linseholder, kan frontdækslet nemt trækkes ud af flipadAPTEREN. Frontdækslet er installeret i omvendt rækkefølge.

## Udskiftning af det indvendige glas. (s. 4-5)

Før du ændrer på indersiden af frontlinsen, skal den passive linseholder fjernes. Se forrige afsnit "Fjern / installér passive linser". Den indvendige frontlinse er anbragt i mellemrummet i den passive linseholder.

## Udskiftning af beskyttelsesglasset / slibningsglasset (p. 4-5)

- Klap flip-adapteren op. Pres sikkerheds glasset hårdt ud fra midten.
- Lad det nye glas glide ind fra venstre eller højre, mellem den lave ramme og holderen.
- Tryk det med den nederste hånd opad fra glassets midte. Samtidig skal du presse det ikke-fikserede hjørne med den øverste hånd opad indtil glasset kan fikses på den anden side mellem ramme og holder (sikkerheds glasset skal bojes let for at passe ordentligt ind).

## Fejlfinding

### Beskyttelsesniveaueret for højt

→ kob en mørkere passiv linse

### Beskyttelsesniveaueret for mørkt

→ kob en lyse passiv linse

### Dårligtudsyn

→ Rengør frontdækslet, den indvendige dæklins, sliblinsen eller passivlinsen

→ Brug en passiv linse ifølge svejseproceduren

→ Sorg for kraftigere omgivelseslys.

### Sikkerheds hjelm glider

→ Genjuster / stram hovedbåndet (p. 2-3)

## Specifikationer

(Ret til tekniske ændringer forbeholdes)

Beskyttelsesniveau	Skyggeniveau 1 (aben flip adapter)
UV/IR-beskyttelse	Skyggeniveau 11 (leverings tilstand), valgfri 5-14
Synsfeltets dimensioner	Maksimal beskyttelse i lys og mørk tilstand (lukket flip adapter)
Stromforsyning	50x100mm / 1.97 x 3.94"
Vægt standard svejsehjelm	515 g / 18.2 oz
Vægt PAPR svejsehjelm	715 g / 25.2 oz
Driftstemperatur	-10°C - 70°C / 14°F - 157°F
Opbevaringstemperatur	-20°C - 70°C / -4°F - 157°F
Godekender	CE

## Reserve dele (s. 5-6)

-Hjelm (1007.400)

-Hovedstrop med fastgørelsede dele (5003.250)

-Svedbånd (5004.073/5004.020)

-Svejseglass (5000.391)

-Indvendigt beskyttelsesglas (5000.001)

-Sikkerhed linse (5000.390)

-Adapter til passiv linse (5002.300)

-Passive linse (3800245/3800248/3800249/3800250/3800251/3800252/3800253)

## Erklæring om overensstemmelse

Se internet link adresse på sidste side.

## Juridiske oplysninger

Dette dokument er i overensstemmelse med kravene i EU-forordning 2016/425, punkt 1.4, i bilag II.

## Bemyndiget organ

Se sidste side for detaljerede oplysninger.

# Norsk

## Innledning

En sveisehjelm er en type hodevern som brukes når man utfører visse typer sveising for å beskytte øynene, ansiktet og nakken mot stikkflammer med synlig lys, ultrafiolett lys, gnister, infrarødt lys og varme. Hjelmen består av flere deler (se liste over reservedeler). Avhengig av modellen kan hjelmen kombineres med en sikkerhetshjelm og/eller med et PAPR-system (motordrevet åndedrettsvern).

## Sikkerhetsinstruks

Les bruksanvisningen før du tar i bruk hjelmen. Kontroller at beskyttelsesglasset er korrekt montert. Hvis feil ikke kan opprettet må ikke sveiseglasset benyttes.

## Forholdsregler og beskyttelsesbegrensning / risiko

Under sveisingen frigjøres det varme som kan føre til skader på øye og hud. Dette produktet gir beskyttelse for øyne og ansikt. Dette produktet tilbyr beskyttelse til øyne og ansikt. Øyene dinne er permanent beskyttet mot ultrafiolett og infrarød stråling når du bruker hjelmen, uavhengig av valg av beskyttelsesnivå. Når hjelmen brukes er øynene beskyttet mot ultrafiolett og infrarod stråling unntatt hvilket beskyttelsesnivå som er valgt. For å beskytte resten av kroppen må det tilleggs brukes egne beskyttelseskjær. Partikler og substanser som frigjøres under sveisingen kan inne tilføre utlosende allergiske reaksjoner hos personer med anlegg for dette. Materialer som kan komme i kontakt med hud, kan forårsake allergisk reaksjoner hos spesielt følsomme personer. Sveisehjelmen må bare brukes til sveising og sliping, og aldri til annen type bruk. Dersom sveisehjelmen brukes feil eller brukes i strid med bruksanvisningen, påtar produsenten seg ikke erstatningsansvar. Hjelmen er egnet for alle vanlige typer sveising unntatt gass- og lasersveising. Ta hensyn til det anbefalte beskyttelsesnivået i lit. EN169 som angitt på omslaget. Hjelmen erstatter ikke en sikkerhetshjelm. Avhengig av modell kan hjelmen kombineres med en sikkerhetshjelm.

På grunn av design kan hjelmen påvirke synsfeltet (sidens kum mulig ved å døpe hodet) og svekke fargeoppfatningen på grunn av lysoverføringen til det automatiske markningsfilteret. Det kan medføre at signallys eller advarselsindikatorer ikke blir sett. Videre er det risiko for å støte bort ting på grunn av større kontur (hode med festet hjelm). Hjelmen reduserer også lyd- og varmeoppfatningen.

## Garanti & ansvar

Vilkårene for garanti finnes i instruksjonene fra den nasjonale salgsorganisasjonen til produsenten. For ytterligere informasjon, kontakt en offisiell forhandler. Det gis kun garanti på material- og produksjonsfeil. Garantien gjelder kun ved material- og fabrikasjonsfeil. Ved skader som forårsakes av feil bruk, ikke tillate inngrep eller ved bruk som ikke er tiltak fra produsentens side, bortfaller garanti og ansvar. På samme måte gjelder ikke ansvar og garanti hvis andre deler enn dem som selges av produsenten, benyttes.

## Forventet levetid

Sveisehjelmen har ingen utlepsdato. Produktet kan brukes så lenge det ikke oppstår noen synlige eller usynlige skader eller funksjonsfeil.

## Bruk (se overslag)

- Hodebånd (s.2-3)** Tilpass det øvre justeringsbåndet (s. 2) til din hodestørrelse. Trykk inn justeringsknappene og dra den til hodebåndet ligger fast inntil uten å trykke.
- Øyeavstand og hjelmvinkel (s.2-3)** Ved å løse låsekappene, kan avstanden mellom passivfilter og øye justeres. Still inn begge sidene likt og sorg for at de ikke kommer i klem. Trekk deretter til låsekappene igjen. Hjelmen kan tilpasses med drieeknappene.
- Mørkhetgrad (s. 6)** Skyggenivå Denne sveisehjelmen har en passivlinse 11 Hvis du trenger et annet skyggenivå, kan du få det fra forhandler (tilgjengelig i nyanser 5-13)
- Sliparbeid/visuell inspeksjon (s. 2-3)** Ved å slå opp filteret, kan sveisehjelmen brukes til sliping eller visuell inspeksjon uten å fire på sikkerheten. Gjør aldri slipearbeid uten sikkerhetsutsyr!

## Rengjøring og desinfeksjon

Passivlinsen og frontdeksellinen skal rengjøres regelmessig med en myk klut. Det må ikke brukes sterke rengjøringsmidler, løsemidler, alkohol eller rengjøringsmidler med slipende stoffer. Linser med riper eller andre skader må skiftes ut.

## Oppbevaring

Sveisehjelmen oppbevares tørt og i romtemperatur. Hvis hjelmen oppbevares i originalemballasjen eller i den inkluderte oppbevaringsbaggen.

## Montere/demontere sveiseglass (s. 4-5)

- Løft opp adapteren
- Apne låsen ved å trykke litt på åpningen i rammen (på høyre side).
- Skjv passivlinsen og den tilhørende linseholderen samtidig med den andre hånden ut av adapteren til høyre inntil den er helt ute.

Passivlinsen installeres i omvendt rekkefølge.

## Bytte frontdeksel (s. 4-5)

Før du skifter linse på frontdekslet, må passivlinsen og den tilhørende holderen fjernes. Se punktet «Fjerne/installere passivlinse». Etter å ha fjernet passivlinsen og den tilhørende linseholderen, kan du enkelt trekke ut linsen på frontdekslet fra flipadapteren. Linsen til frontdekslet installeres i omvendt rekkefølge.

## Bytte innssidedeksel (s. 4-5)

Før du skifter den innvendige linsen på frontdekslet, må holderen til passivlinsen fjernes. Se punktet «Fjerne/installere passivlinse». Den innvendige linsen på frontdekslet holderen til passivlinsen.

## Bytte sikkerhets-/slipelinse (s. 4-5)

- Vipp opp klaffen foran adapteren. Trykk hardt på midten av sikkerhetslinsen og press utover.
- Vri det nye objektivet mot høyre/venstre mellom den nedre rammen og holderen.
- Trykk oppover med den nederste hånden. Samtidig må du trykke den uslepte kanten nedover med den øvre hånden slik at linsen treffer mellom kanten og holderen på den andre siden (for å få det til må linsen spennes en liten stund slik at du får den til å passe ordentlig).

## Problemløsing

### Beskyttelsesnivå for lyst

→ kjøp en mørkere passivlinse

### Beskyttelsesnivå for markt

→ kjøp en lysere passivlinse

### Dårlig sikt

→ Rengjør frontdeksellinen, innvendig linse, slipelinse eller passivlinse  
→ Bruk en passivlinse i henhold til sveiseprosedyren

### Hjelmen gir

→ Reguler/stram komfortbåndet

## Spesifikasjoner

(Med forbilde om tekniske endringer)

Beskyttelsesnivå	skyggenivå 1 (åpen flip-adapter) skyggenivå 11 (leveringsbetegnelse), valgfritt 5-14
UV/IIR-beskyttelse	Maksimal beskyttelse i lys og mørk tilstand (med lukket adapter)
Dimensjoner synsfelt	50x100mm / 1.97x3.94"
Spenningsforsyning	5xCeller, 2stk. Utskiftable Li-batterier 3V (CR2032)
vekt standard sveisehjelm	515 g / 18.2 oz
vekt PAPR sveisehjelm	715 g / 25.2 oz
Driftstemperatur	-10°C - 70°C / 14°F - 157°F
Oppbevaringstemperatur	-20°C - 70°C / -4°F - 157°F
Godkjenninger	CE

## Reserveledder (s. 5-6)

- Hjelm (1004.700)
- Hodebånd med festeanordninger (5003.250)
- Svettebånd (5004.073/5004.020)
- Beskyttelsesglass (5000.391)
- Indre beskyttelsesglass (5000.001)
- Sikkerhetslense (5000.390)
- Adapter for passivlinse (5002.300)
- Passivlinse (3800245/3800248/3800249/3800250/3800251/3800252/3800253)

## Konformitetserklæring

Se internettadressen på siste side.

## Juridisk informasjon

Dette dokumentet oppfyller kravene i EU-forordning 2016/425 nr. 1.4 i Vedlegg II.

## Teknisk kontrollorgan

For detaljerte opplysninger, se siste side.

# Polski

## Wstęp

Przyblika spawalnicza to nakrycie głowy stosowane podczas spawania pewnymi metodami w celu ochrony oczu, twarzy i szyi przed oparzeniem, światłem ultrafioletowym, iskrami, światłem podczerwonym i gorącem. Przyblika składa się z kilku części (patrz lista części zamiennych). W zależności od modelu przyblika może być połączona z hełmem ochronnym i/lub z systemem PAPR (system nawiewu powietrza z funkcją czyszczenia).

## Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Przed użyciem przybliki należy przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Sprawdzić prawidłowość montażu szybkiej ochronnej. Jeśli usunięcie uesterek nie jest możliwe, nie należy dalej używać kaset y filtrów ochronnych.

## Środki bezpieczeństwa & ograniczenia w zakresie ochrony / Ryzyko

W trakcie procesu spawania wydziela się ciepło i promieniowanie, które mogą spowodować uszkodzenia oczu oraz zranienia skóry. Producent zapewnia ochronę oczu oraz twarzy. Pozałożenie przybliki, niezależnie od wybranego stopnia ochrony, oczy są zawsze chronione przed promieniowaniem ultrafioletowym oraz podczerwonym. W celu zabezpieczenia pozostałych części ciała należy dodatkowo nosić odpowiednią odzież ochronną. Czepceckie i substancje, wydzielane podczas spawania, mogą w niektórych przypadkach spowodować alergiczną reakcję skóry u osób o takich skłonnościach. Wrażliwe osoby muszą być świadome, że materiały, z których wykonana jest przyblika mogą spowodować alergiczną reakcję skóry. Przyblika spawalnicza może być stosowana tylko do spawania oraz szlifowania, lecz nie do innych zastosowań. Producent nie ponosi odpowiedzialności za zastosowanie przybliki niezgodnie z przeznaczeniem lub też niezestrzeganie wskazówek zawartych w instrukcji obsługi. Przyblika jest przeznaczona dla wszystkich konwencjonalnych metod spawania, **za wyjątkiem spawania gązowego oraz laserowego**. Należy przestrzegać zaleceń dot. stopnia ochrony zgodnie z normą EN 169, zamieszczonych na okładce. Przyblika ma zastępować hełm ochronny. W zależności od modelu może być połączona z hełmem ochronnym. Przyblika może wpływać na pole widzenia wraz z względem konstrukcyjnym (brak widoczności z boku zebrnięcia głowy) oraz na postępowanie kolorym w wyniku specyficznej przepuszczalności światła przez automatyczny filtr przyjemności. Dlatego po założeniu na przybliki operator może nie widać światła sygnalizacyjnego z wskazówkami ostrzegawczymi. Ponadto istnieje niebezpieczeństwo uderzenia na skutek zwiększonego obrysów (głowa operatora znałożona na przyblikę). Przyblika pogarsza również wybór dźwięku ciepła.

## Gwarancja & odpowiedzialność

Warunki gwarancyjne zawarte są w informacjach krajowej sieci handlowej producenta. W celu uzyskania dalszych informacji na ten temat należy skontaktować się z przedstawicielem handlowym producenta. W celu uzyskania dalszych informacji na ten temat należy skontaktować się z przedstawicielem handlowym. Gwarancja udzielana jest wyłącznie na wady materiałowe oraz produkcyjne. Uszkodzenie w wyniku nieprawidłowego zastosowania, niederzwolonych modyfikacji lub nieprzewidzianego użycia przez producenta sposobu użycia skutkuje wygaśnięciem gwarancji oraz wyklucza odpowiedzialność producenta. Prawo do dorosłego z tytułu gwarancji oraz odpowiedzialności producenta wygasza również w razie zastosowania części zamiennych innych niż dostarczane przez producenta.

## Oczekiwany okres trwałości

Kaski spawalnicze nie ma terminu przydatności do użycia. Produkt może być stosowany, dopóki nie pojawią się widoczne uszkodzenia lub wady.

## Zastosowanie (Quick Start Guide)

- Taśma nagłownia (s. 2-3)** Dostosuj górną taśmę regulującą (s. 2) do wielkości głowy. Naciśnij przycisk zapadki (s. 2) i obracając, dopóki taśma nagłownia nie będzie przyglądać dokładnie, lecz bez ucisku.
- Odstęp od oczu i nachylenie przybliki (s. 2-3)** Zwinijając przyciski blokady, można regulować odległość pomiędzy filtrem pasywnym a oczami. Ustawić równocześnie obie strony i przyciągnąć. Następnie ponownie dokreślić przyciski blokady. Nachylenie przybliki można ustawić za pomocą pokrętła.
- Poziom zaciennienia (s. 6)** Ta przyblika spawalnicza wyposażona jest w soczewkę pasywną 11, jeśli potrzebny jest inny poziom zaciennienia (dostępny zakres: 5-13), proszę zwrócić się do dealera lub centrum serwisowego.
- Szlifowanie i kontrola wizualna (s. 2-3)** Po podniesieniu filtru przyblika spawalnicza może być bezpiecznie wykorzystywana przy szlifowaniu lub dokonywaniu oględzin. Nie należy szlifować bez soczewki bezpieczeństwa.

## Czyszczenie i dezynfekcja

Soczewkę pasywną oraz szybkę zewnętrzną należy regularnie czyścić miękką szmatką. Nie wolno stosować silnych środków czyszczących, rozpuszczalników, alkoholu lub też środków czyszczących z dodatkiem materiałów szkodliwych. Zarysowaną lub uszkodzoną szybkę ochronną należy wymienić.

## Przechowywanie

Przyblikę spawalniczą należy przechowywać w temperaturze pokojowej w niskiej wilgotności powietrza. Przechowywanie przybliki w oryginalnym opakowaniu lub w załączonej torbie wpływa na okres.

## Montaż/demontaż kaset y filtrów ochronnych (s. 4-5)

- Podnieś adapter.
- Wcisnąć sprężynę oporową, naciśkając lekko pokrywę odchylną (po prawej stronie)
- Soczewkę pasywną oraz uchwyt soczewki pasywnej jednocześnie przesunąć drugą ręką w prawo i całkowicie wyjąć z adaptera.

Zakładanie soczewki pasywnej odbywa się w odwrotnej kolejności.

## Wymiana szybki zewnętrznej (s. 4-5)

Przed wymianą szybki zewnętrznej należy zdementować soczewkę pasywną oraz uchwyt soczewki pasywnej. Zob. poprzedni punkt „Montaż/demontaż soczewki pasywnej“. Po zdzięciu soczewki pasywnej oraz uchwytu soczewki pasywnej szybkę zewnętrzną można z łatwością wyciągnąć z adaptera. Szybkę zewnętrzną instaluje się w odwrotnej kolejności.

## Wymiana soczewki wewnętrznej (s. 4-5)

Przed wymianą soczewki wewnętrznej należy zdementować uchwyt soczewki pasywnej. Zob. poprzedni punkt „Montaż/demontaż soczewki pasywnej“. Soczewkę wewnętrzną umieszcza się w odpowiednim miejscu w uchwycie soczewki pasywnej.

## Wymiana soczewki bezpieczeństwa / soczewki do zastosowań szlifierskich (s. 4-5)

- Podnieś adapter. Mocno naciśnij środki soczewki bezpieczeństwa w kierunku na zewnątrz.
- Przesuń soczewkę bezpieczeństwa w prawo lub lewo pomiędzy dolną ramą i uchwytem.
- Naciśnij ręka znajdująca się pod spodem w kierunku centralnym ku górze. W tym samym czasie ręka znajdująca się na górze należy naciągnąć nieprzymocowaną krawędzi w kierunku ku dołowi, dopóki soczewka bezpieczeństwa nie będzie mogła zamocować po drugiej stronie pomiędzy ramą i uchwytem (na tym etapie soczewka bezpieczeństwa musi być szybko przyjęta, aby móc ją umieścić poprawnie).

## Rozwiązywanie problemów

### Widok jest zbyt ciemny

→ kupić ciemniejszą soczewkę pasywną

### Wyświetl zbyt jasny

→ kupić jaśniejszą soczewkę pasywną

### Zla widoczność

→ oczyścić szybkę zewnętrzną, soczewkę wewnętrzną, soczewkę do zastosowań szlifierskich lub soczewkę pasywną

→ zwiększyć intensywność światła w otoczeniu

### Przyblika spawalnicza ślizga się

→ Ponownie dopasować i napiąć taśmę nagłownią (s. 2-3)

## Specyfikacje

(Możliwość zmian technicznych zastrzeżona)

Stopień ochrony	poziom zaciennienia 1 (otwór adaptera) poziom zaciennienia 11 (warunek dostawy), opcjonalnie 5-14
Ochrona UV/IR	Maksymalna ochrona na poziomie jasnym i ciemnym (adapter opuszczony)
Wymiary pola widzenia	50 x 100mm   1.97 x 3.94"
Napięcie zasilania	Ogniwo słoneczne, 2x3, Baterie litowe 3V, wymienne (CR2032)
waga przybliki spawalniczej	515 g / 18.2 oz
waga przybliki spawalniczej PAPR	715 g / 25.2 oz
Temperatura robocza	-10 °C - 70 °C   14 °F - 157 °F
Temperatura przechowywania	-20 °C - 70 °C   -4 °F - 157°F
Alesty	CE

## Części zamienne (s. 5-6)

-Przyblika (1004.700)

-Taśma nagłownia wraz z elementami mocującymi (5003.250)

-Potrójny czolowy (5004.073 / 5004.020)

-Szybka ochronna (5000.391)

-Szybka wewnętrzna (5000.001)

-Obiektyw bezpieczeństwa (5000.390)

-Adapter do obiektywu pasywnego (5002.300)

-Obiektyw pasywny (3800245 / 3800248 / 3800249 / 3800250 / 3800251 / 3800252 / 3800253)

## Deklaracja zgodności

Patrz adres strony internetowej na ostatniej stronie.

## Informacje prawne

Ten dokument spełnia wymagania rozporządzenia UE 2016/425 punkt 1.4 Aneksu II.

## Jednostka notyfikowana

Patrz dokładne informacje na ostatniej stronie.

# Čeština

## Návod

Ochranná svářecská kulkla je speciální pokryvka hlavy, která se používá při provádění určitých druhů svářecských prací, za účelem ochrany očí, obličeje a krku před svářacím elektrickým obloukem s viditelným světlem, ultrafialovým světlem, jiskrami, infráčerveným světlem a horkem. Kulkla se skládá z několika částí (viz seznam náhradních dílů). Podle modelu může být kulkla kombinována s ochrannou přílohou anebo s PAPR-systémem (Powered Air Purifying Respirator).

## Bezpečnostní pokyny

Předtím, než začnete kulku používat, přečtěte si návod k použití. Zkontrolujte správnou montáž předního skla. Nelezte-li závady odstranit, nesmí se kazeta s ochrannou clonou již používat.

## Preventivní opatření & bezpečnostní omezení rizika

Při svářání dochází k uvolňování tepla a záření, které by mohlo způsobit poranění pokožky a poškození zraku. Tento výrobek chrání oči a obličej. Tento výrobek chrání oči a obličej. Nosíte-li tuto kulku, bez ohledu na volbu stupně ochrany, můžete oči vzdály chráněné před ultrafialovým a infráčerveným zářením. Nosíte-li tu tu kulku, bez ohledu na volbu stupně ochrany můžete oči vzdály chráněné proti ultrafialovému a infráčervenému zářením. Zbytek této kulkly musíte navíc chránit odpovídajícím ochranným oděvem. Částice a látky, které se při svářání uvolňují, mohou za určitých okolností u příslušných náchylných osob vyvolat alergické kožní reakce. Materiály, které přicházejí do styku s pokožkou, mohou způsobovat lidem s citlivou kůží alergické reakce. Ochranná svářecská kulkla se smí používat jen při svářování a broušení a nesmí se používat pro žádné jiné účely. Za použití svářecské kuly k jinému než stanovenému účelu nebo za použití v rozporu s návodem k použití nepřeberá výrobce žádoun odpovědnost. Tato kulkla se hodí pro všechny běžné svářací postupy, s výjimkou svářavání plamenem a laserovým svářaváním.

Ruďte se, prosím, doporučením pro volbu stupně ochrany podle normy EN169, uvedeným na obalu. Kulkla nenahrazuje ochrannou přílohu. V závislosti na modelu může být kulkla kombinována s ochrannou přílohou. Vzhledem ke své konstrukci může kula ovlivnit zorné pole (boční zorné pole je viditelné pouze po otocení hlavy) a nepříznivě ovlivnit vnitřní barev kulku prospoustit světlo automatickým zmatovacím filtrem. Z tohoto důvodu může za určitých okolnosti dojít k přehlédnutí signálních světel nebo výstražných znamení. Kromě toho je zde riziko nárazu kvůli většímu obrys (větší hlava s nasazenou kulkou). Kulkla také snižuje vnímání zvuku a tepla.

## Záruka a odpovědnost

Seznámte se se záručními podmínkami ze směrnice místní pravidelné organizace výrobce. Pro další informace v této souvislosti se prosím obrátte na oficiálního prodejce. Záruka se vztahuje jen na vady materiálu a na výrobní vady. V případě zkoušení nepříznivým používáním, nedovoleným zásahy nebo použitím v rozporu s uvedeným účelem záruka a odpovědnost odpadá. Odpovědnost a záruka také odpadá v případě použití jiných náhradních dílů než těch, které dodává výrobce.

## Zivotnost:

Svářací kulkla má neomezenou dobu použitelnosti. Produkt lze používat tak dlouho, dokud se neobjeví viditelná nebo i neviditelná vada nebo funkční problém.

## Použití (Quick Start Guide)

- Pásek na upevnění kulek (s. 2-3)** Horní přestaviteľný pásek (s. 2) nastavte podle velikosti své hlavy. Rehačkový knoflík (s. 2) zatačte dovnitř a otáčejte jím, dokud pásek na upevnění kulek dostatečně nepřipne. aniž byilači.
- Vzdálenost očí a sklon kulek (s. 2-3)** Vzdálenost mezi pasivní maskou a očima je možné upravit uvolněním aretačních tlaciček. Obě sklonu nastavte stejně, bez naškmení. Následně aretační knoflík opět utáhněte. Sklon kulek se přizpůsobuje otáčkou knoflíku.
- Livello di protezione (p.6)** Stupeň ztmavení Tato svářecská kulkla je vybavena pasivním sklem 11; pokud potřebujete jiný stupeň ztmavení, objednajte si ho u Vašeho prodejce opět (dostupná ztmavení 5-13)
- Molutra/spezioni visive (p.2-3)** Při sklopení ochranné masky nahoru je možné používat kulku na broušení či vizuální kontroly bez omezení funkce bezpečnosti. Non molate mai senza le lenti di sicurezza.

## Čištění a dezinfekce

Pasivní sklo a přední kryt je třeba pravidelně čistit měkkým hadříkem. Nesmíjí se používat žádné agresivní čisticí prostředky, rozpouštědla, lih ani cístdila s brusnými přísladami. Poškrábané nebo poškozené kly se musí vždy vyměnit.

## Skladování

Ochranná svářecská kulkla se má skladovat při pokojové teplotě a nízké vlhkosti vzduchu. Ukládání helmy v originálním nebo na apposita sacca inclusa balení prodloží.

## Demonzáz a montáž kazety s ochrannou clonou (s. 4-5)

- Alzare lo sportello.
- Premere il fermo premendo leggermente la fascia di apertura (sull' lato destro)
- Stáhněte současně pasivní sklo a držák tmavého skla druhou rukou zadátelem směrem doprava, až je zcela odstraníte.

Pasivní sklo se instaluje v obráceném pořadí.

## Sostituire i coprimenti frontal (p.4-5)

Před výměnou předního krytu skla, je třeba odstranit pasivní sklo a držák pasivního skla. Viz předcházející kapitola "Odstranění / instalace pasivního skla". Po odstranění pasivního skla a držáku pasivního skla je možné vymout přední kryc sklo snadno ze zasouvacího adaptéra. Přední kryc sklo se instaluje v obráceném pořadí.

## Sostituire i coprimenti interni (p.4-5)

Před výměnou vnitřního krytu skla, je třeba odstranit držák pasivního skla. Viz předcházející kapitola "Odstranění / instalace pasivního skla". Vnitřní kryc sklo je umístěno na místě držáku pasivního skla.

## Sostituire le lenti di sicurezza /lenti di molatura (p.4-5)

- Aprire lo sportello. Premere bene nel mezzo della lente di sicurezza e verso l'esterno.
- Far scorrere a sinistra o a destra la nuova lente di sicurezza, tra il lato inferiore e il superiore.
- premere con la mano sotto, dal centro verso l'alto. Contemporaneamente con la mano alta bisogna premere verso il basso il bordo non fissato fino a che le lenti possano essere fissate dall'altra parte tra l'intelaiatura e il supporto (per questo passaggio la lente di sicurezza deve essere fissata appena, per poterla poi posizionare facilmente nel modo giusto).

## Řešení problémů

### Stupeň ochrany přiřízen světí

→ kupte si tmavší pasivní sklo

### Stupeň ochrany přiřízen tmavý

→ kupte si světlejší pasivní sklo

### Špatný výhled

→ Vycítěte přední kryc sklo, vnitřní kryc sklo, sklo na broušení nebo pasivní sklo

→ Použijte pasivní sklo dle svářacího postupu

→ zvýšte intenzitu okolního světla

### Ochranná svářecská kulkla se smeká

→ přezpůsobte / utáhněte pásek na upevnění kulek (s. 2-3)

## Specifikace

(technické změny vyhrazeny)

Stupeň ochrany	Stupeň ztmavení 1 (otevřený zasouvací adaptér)
Ochrana UV/IR	Stupeň ztmavení 11 (dodací podmínky), volitelné 5-14
Rozměry zorného pole	Maximální ochrana ve světlém stavu (sportello chiuso)
Napájecí napětí	50x 100mm / 1.97 x 3.94"
Peso standardní skladovací maschera	Solární článek, 2 ks Baterie Li, 3 V, vyměnitelné (CR2032)
Peso standardního krytu	515 g / 18.2 oz
Peso standardního krytu PAPR	715 g / 25.2 oz
Provozní teplota	-10 °C - 70 °C / 14 °F - 157 °F
Skladovací teplota	-20°C - 70°C / -4°F - 157°F
Certifikace	CE

## Náhradní díly (s. 5-6)

-Kulka (1004.700)

-Pásek na upevnění kulek se zapiňáním (5003.250)

-Čelenka (potítka) (5004.073 / 5004.020)

-Přední sklo (5003.39)

-Vnitřní ochranné sklo (500.001)

-Bezpečnost čočka (5000.390)

-Adaptér pro pasivní čočky (5002.300)

-Pasivní čočky (3800245 / 3800248 / 3800249 / 3800250 / 3800251 / 3800252 / 3800253)

## Prohlášení o shodě

Viz internetová adresa na poslední straně.

## Právní pokyny

Tento dokument vyhovuje požadavkům Nařízení EU 2016/425 č. 1.4 dodatek II.

## Oznámený subjekt

Pro podrobné informace viz poslední strana.

# РУССКИЙ

## Вступление

Сварочная маска – это специальный головной убор, который используется для защиты глаз, лица и шеи от исходящего от сварки или инфракрасного, видимого и ультрафиолетового света, искр и тепла при выполнении определенных видов сварки. Маска состоит из нескольких частей (см. Список запасных частей). В зависимости от модели, шлем может быть объединен со строительной каской или СИЗОД (Средством индивидуальной защиты органов дыхания).

## Инструкции по безопасности

Перед использованием системы прочтите данную инструкцию по эксплуатации. Убедитесь, что внешние защитные линзы правильно установлены. Нельзя продолжать сварку, если светофильтр не работает.

## Меры предосторожности и ограничения по защите / Риски

Вследствие тепло-излучения в процессе сварки возможно поражение органов зрения и кожных покровов. Данное изделие обеспечивает защиту глаз и лица. Ваша пазуха постоянно защищены от ультрафиолетового и инфракрасного излучения приношением маски, независимо от выбранного оборудования. Для защиты других частей тела следуйте специальному защитному одежду. В некоторых случаях частички и вещества, образующиеся в процессе сварки, или сам щиток сварщика могут вызывать аллергическую реакцию кожи и предрасположенных людей. Материал, который контактирует с кожей, может вызвать аллергическую реакцию у восприимчивых людей. Щиток сварщика подходит только для сварки или шлифовки, ни для каких других применений. Если сварочная маска используется не по назначению или нарушает инструкции по эксплуатации, производитель не несет никакой ответственности. Щиток подходит для выполнения требований по стандартам сварочных работ за исключением пазухи сварщика. Соблюдайте рекомендации по выбору уровня затемнения светофильтра в соответствии с EN169, приведенные на обложке. Маска не заменяет защитную окантовку. В зависимости от модели маска можно комбинировать с защитным щитком строительной каски. Из-за конструктивных особенностей щиток может влиять на поле зрения (боковой обзор только при повороте головы) и ухудшает восприятие цвета через автоматический светофильтр. В результате чего синтетические огни или предупреждающие индикаторы могут не отображаться. Кроме того, существует риск склонности к окружающей средой из-за большого контура (головы с надетой маской). Маска также ухудшает восприятие звука и тепла

## Срок службы

сварочная маска не имеет срока годности. Она может использоваться до тех пор, пока не возникнут скрытые или видимые повреждения.

## Гарантия и ответственность

Пожалуйста, учтывайте условия гарантии, прописанные в директивах отдела продаж компании. Пожалуйста, обратитесь в вашу компанию дилера/партнера за дополнительной информацией по этому вопросу. Гарантия распространяется только на дефекты материалов и изготовления. Действие гарантии прекращается, если повреждение было вызвано использованием не по назначению, внесением изменений в конструкцию или использование щитка иным, не предусмотренным изготовителем, способом. Действие гарантии прекращается также в случае использования запасных частей, приобретенных не в компании. Аналогичным образом, ответственность и гарантия не будут распространяться, если используются неоригинальные запасные части

## Использование

1. Оголовье Отрегулируйте верх оголовья (стр. 2-3) по размеру головы. Нажмите и поверните храповик (стр. 2), чтобы обеспечить плотное прилегание к голове, избегая при этом чрезмерного давления на голову.
2. Расстояние до лица и угол наклона щитка (стр. 2-3)Отпуска блокирующие кнопки можно настроить расстояние между пассивным фильтром и ваши глазами. С обеих сторон расстояние должно быть одинаковым, не допускайте перекоса. После регулировки затяните фиксирующие ручки. Угол наклона щитка устанавливается с помощью вращающейся рукоятки.
3. уровень затемнения (стр. 6)Максимальный уровень затемнения этой сварочной маски 11. Если вам нужен другой уровень затемнения, обратитесь представителю оптэ (в наличии маски с уровнями затемнения 5–13).
4. Шлифовка/визуальный осмотр (стр. 2-3) Откидывая крышку наружу, сварочную маску можно использовать в качестве щитка для шлифования не ставя под угрозу вашу безопасность. Запрещается проводить шлифовку без защитного щитка.

## Чистка и дезинфекция

Пассивную кассету и переднюю защитную линзу необходимо регулярно чистить с помощью чистой и мягкой тряпки. Запрещается использовать концентрированные чистящие средства, растворители или спирт. Покрашенные или покрытые защитными стеклами детали заменяются.

## Хранение

Щиток сварщика должен храниться при комнатной температуре и низкой влажности воздуха. Хранение щитка в оригинальной упаковке или в чехол для хранения входящим в комплект поставки, продлит срок службы.

## Монтаж/демонтаж светофильтра (стр. 4-5)

1. Поднимите откидной адаптер наружу.
2. Нажмите защелку, склоняя наклон на сварку (с правой стороны).
3. Сдвигайте пассивную кассету и одновременно другой рукой ее держатель из адаптера вправо, пока она не полностью не отстыкется.

Пассивная линза устанавливается в обратном порядке.

## Замена переднего стекла (стр. 4-5)

Перед заменой фронтальной защитной линзы, держатель пассивной кассеты и ее держатель необходимо удалить. См. предыдущий раздел «Снятие/установка пассивной кассеты». После удаления пассивной кассеты и ее держателя, фронтальную линзу можно легко снять, вытащив ее из откидывающегося адаптера. Передняя защитная линза устанавливается в обратном порядке.

## Замена внутреннего стекла (стр. 4-5)

Перед заменой внутренней защитной линзы, держатель пассивной кассеты необходимо удалить. См. предыдущий раздел «Снятие/установка пассивной кассеты». Внутренняя защитная линза располагается в пространстве держателя для пассивной кассеты.

## Замена защитного стекла/стекла для шлифовки (стр. 4-5)

1. Поднимите откидной адаптер наружу. Уверенно надавите на защитное стекло посередине и извлеките.
2. Вставьте новое защитное стекло с левой или правой стороны между нижней рамкой и держателем.
3. Примкните откидной рукой центральную направляющую кверху. Одновременно примкните свободный конец стекла другой рукой, пока противоположная сторона не зафиксируется между рамкой и держателем (на этом этапе необходимо слегка вынуть защитное стекло, чтобы оно установилось в нужном положении).

## Устранение неисправностей

### Уровень затемнения слишком светлый

- купите пассивную кассету с большим затемнением

### Уровень затемнения слишком темный

- купите пассивную кассету с меньшим затемнением

## Плохое представление

- Постчистите переднюю защитную линзу, внутреннюю защитную линзу, линзу для шлифования или пассивную кассету
- Используйте пассивную кассету в соответствии с требованиями сварочного процесса
- Увеличьте окружающий свет
- Заново отрегулируйте оголовье (с.2-3)

## Технические спецификации

(Оставляем за собой право на технические изменения)

Уровень защиты	Уровень затемнения 1 (крышка открыта)
	Уровень затемнения 11 (крышка закрыта), дополнительно 5-14
Защита от УФ- и ИК-излучения	Максимальная в светлом и затемненном состоянии (откидной адаптер отпущен)
Область обзора	50 x 100mm / 1.97 x 3.94"
Элементы питания	Фотоэлементы, 2 сменные литиевые батарейки CR2032
Всестандартная схема сварщика	515g / 18.2oz
Вес шлема сварщика PAPR	715g / 25.2oz
Температура использования	от -10°C до +70°C / 14°F - 157°F
Температура хранения	от -20°C до +70°C / -4°F - 157°F
Сертификация	CE

## Запасные части (стр. 5-6)

- Маска (1004.700)
- Оголовье с пот. накладкой (5003.250)
- Пот. накладка (5004.073/5004.020)
- Внешнее защитное стекло (5000.391)
- Внутреннее защитное стекло (5000.001)
- Линза безопасности (5000.390)
- Адаптер для пассивного диска (5002.300)
- Пассивный диск (3800245/3800248/3800249/3800250/3800251/3800252/3800253)

## Декларация соответствия

См. интернет-адрес на последней странице.

## Юридическая информация

Настоящий документ соответствует требованиям Регламента EC 2016/425 № 1.4 Приложения II.

## Уполномоченный орган

Для подробной информации смотри последнюю страницу.

# 中文

## 介绍

焊接头盔是一种在进行某些类型的焊接时使用的头盔，以保护眼睛、面部和颈部免受闪光、紫外线、火花、红外线和热量的影响。头盔由几个部分组成（见备件清单）。根据型号，面罩可能可以与安全帽和/或PAPR（Powered Air Purifying Respirator，动力送风过滤式呼吸器）系统组合。

## 安全说明

使用面罩前，请详细阅读本使用说明。确保已正确安装外保护片、头带、侧盖及防眩盒。如果无法排除故障，不得使用焊接保护面罩。在任何情况下使用该产品前都必须确认外保护片已被安装好。

## 警告及安全限制

焊接作业过程中所释放的热量和辐射，可能对眼睛和皮肤造成伤害。佩戴带有向下折叠式滤光器的焊帽，可全程保护您的双眼免受紫外线和红外线辐射的伤害，无论何种遮光等级。为保护其他身体部位，必须另外穿上合适的防护服。焊接过程中释放的微粒和物质，可能对相应体质的人造成过敏性反应。材料接触到皮肤接触可能引起的敏感者过敏反应。焊接保护面罩只能用于焊接作业，不得用于其它用途。若将焊接保护面罩用于其它用途，或未能按照本使用说明进行使用。

制造商概不承担任何责任。该面罩适用于规定的焊接作业程序，但不包括气焊和激光焊。请留意封面上依据EN169标准的推荐防眩等级。焊接保护面罩不可用于仰焊，因为掉落的熔融金属可能导致人身伤害。

头盔不能代替安全帽。根据型号，头盔可以与防护头盔结合使用。

由于其设计特征，头盔可能会影响视野（没有转动头部就看不到侧面）并且由于自动变暗滤光器的颜色感知的半透明性，结果，可能看不到信号灯或警告灯。此外，由于周长较大（带头盔的头部），存在撞击的风险。头盔还会降低听觉和温暖感。

## 保修及责任

保修条款请见制造商本国销售机构所提供的说明书。欲了解保修条款的详细信息，请咨询经销商。

保修仅限于材料及制造缺陷。对于由于使用不当，或在厂商规定的用途以外擅自进行改装或使用，所导致的设备损坏或人身伤害，厂商概不提供保修，也不承担责任任何责任。并且，若使用非制造商销售的备件，厂商同样不提供保修，且不承担任何责任。

## 预期寿命

焊接头盔身没有过期日期。只要没有出现可见或者不可见的损坏，或者功能型的问题，产品仍然可以被使用。

## 使用方法（参见封面）

1. 头带。请根据您的头部尺寸调整上部调节带（页4-5图1）。压下并旋转棘轮旋钮（页4-5图2），直至头带绷紧，但又无压迫感。
2. 通开松开锁定旋钮，可调整被动式滤光器和眼睛之间的距离。然后重新旋紧锁定旋钮。通过旋钮（页4-5图4）可调整面罩倾斜度。
3. 遮光等级（第6页）本焊帽具有遮光等级为11的被动式遮光镜片。如果您需要其他遮光等级，请向您的optrel经销商订购（可提供遮光等级：5-13）。
4. 焊接点打磨/目视检查（第2-3页）把遮光器折起，可将焊帽用于焊接点打磨或目视检查，而安全性不会有所降低。在焊接点打磨时务必装上安全镜片。

## 清洁和消毒

被动式遮光镜片和前置防护镜片必须定期使用软布进行清洁。不得使用强清洁剂、溶剂、酒精或含研磨剂的清洁剂。保护片发生刮伤或损坏时必须更换。

## 储存

焊接面罩必须存放于室温和低湿环境将面膜放在原包装盒或随附的储物袋中以延长其使用寿命。

## 拆除 / 安装防眩盒（页4-5）

1. 折起翻转适配器。
2. 轻轻压下开口框（位于右侧），将锁按下。
3. 另一只手同时将被动式遮光镜片和被动式遮光镜片支架滑出适配器并向右移动，直到完全移除。

安装被动式遮光镜片时依照相顺序操作。

## 更换前置防护镜片（第4-5页）

在更换前置防护镜片之前，需先移除被动式遮光镜片支架。具体操作参见上一节“移除/安装被动式遮光镜片”。在移除被动式遮光镜片和被动式遮光镜片支架后，可从翻转适配器上将前置防护镜片轻松拉出。安装前置防护镜片时依照相顺序操作。

## 更换内层防护镜片。（第4-5页）

在更换内层防护镜片之前，需先移除被动式遮光镜片支架。具体操作参见上一节“移除/安装被动式遮光镜片”。内层防护镜片装在被动式遮光镜片支架的空隙内。

## 更换安全镜片 / 焊接点打磨镜片（第4-5页）

1. 折起翻转适配器。从中间用力将安全镜片向外侧按压。
2. 把新的安全镜片滑至左侧或右侧，位于底部框架和支架之间的某一位置。
3. 一只手置于下方按压安全镜片，从中间往上。同时另一只手置于上方向下按压未固定的边缘，直到安全镜片固定在另一侧位于底部框架和支架之间的某一位置（在该步骤中，必须快速扣上安全镜片以便正确安装到位）。

## 故障排除

### 防护等级太亮

→ 购买较暗的被动式遮光镜片

### 防护等级太暗

→ 购买较亮的被动式遮光镜片

### 能见度差

→ 清洁前置防护镜片、内层防护镜片、焊接点打磨镜片或被动式遮光镜片

### 根据焊接作业程序选用被动式遮光镜片

### 增加环境光线

### 焊接面罩滑动

### 调节/收紧头带（第2-3页）

## 规格

### （保留技术更改权）

防眩等级	遮光等级 1(打开翻转适配器) 遮光等级 11(交付状态)，可选 5-14
UV/IR 防护	(折叠翻转适配器)
视野范围	50 x 100mm/1.97 x 3.94"
供电	太阳能电池，2节可更换 3V 锂电池 (CR2032)
标准焊接面罩重量	515 g/18.2 oz
PAPR 焊接面罩重量	715 g/25.2 oz
工作温度	-10 °C - 70 °C/14 °F - 157 °F
储存温度	-20 °C - 70 °C/-4 °F - 157 °F
认证	CE.

## 备件（页5-6）

- 电焊面罩(1004.700)
- 内保护片(5000.001)
- 配备安装接头的头带(5003.250)
- 汗带(5004.073/5004.020)
- 外保护片(5000.391)
- 安全镜片(5000.390)
- 适配器为被动镜头(5002.300)
- 被动的镜头(3800245/3800248/3800249/3800250/3800251/3800252/3800253)

## 符合性声明

请查看最后一页的网址。

## 标准信息

本文件是根据欧盟法规2016/425 1.4附件II的要求编写的。

## 欧盟公告机构

详细信息可在最后一页找到。

# Magyar

## Bevezető

A hegesztésiak egy fejvédő eszköz, amelyet hegesztési munkák során a szemek, az arc és a nyak egészére használhatók. Ultrafolyva és infravörös sugárzás, szikrák és a hőelleni védelméről használható. A sisak több részből áll (lásd az alkatrészlistát). Tipustól függően a sisak kombinálható védősisakkal és/vagy PAPR (legtsúlytalanított legöökészülékes) rendszerekkel.

## Biztonsági tudnivalók

A sisak használatba vételre előtt olvassa el ezt a kezelési utasítást. Ellenőrizze az előtétűveg megfelelő feliszerelést. Ha a hibák nem háríthatók el, akkor a szűrőkazetta nem használható tovább.

## Öntörékedések és a védettség korlátozása / Kockázat

A hegesztési folyamat során hő és sugárzás szabadon fel, amelynek következtében szem- és bőrsérülések alakulhatnak ki. Ez a termék a szemek és az arc számára nyújt védelmet. A sisak viselése a valaszott védőfokozattal függelik minden védelmet nyújt az ultrafolyva és infravörös sugárzásról szemben. A test egész védettsége kiegészítésképpen megfelelő védőruházatot kell viselni. A hegesztési folyamat során felhasználó részének és anyagok adott körülmenet között arra hajlamos személyeknél allergiai bőrréakciókat válthatnak ki. Ezért mindenki a bőrrel érintkező általáreszk amin vagy a gyűrűs reakciót vállthatja. A hegesztési védősisakot csak hegesztéshez csiszoláshoz szabad használni. A gyűrű nem valáll semmilyen felületszínét, ha ez a gyűrűként termék a kezükönben megfogalmazottan használják. A sisak minden szokásos hegesztési eljáráshoz alkalmas, kivéve a gáz- és lézerehegesztést. Vegye figyelembe a gyűrűt a szabvány szerinti eljárást, amely a burkolaton található. Agyáról nem vállal felületszínét, ha a hegesztésiakat nem rendeltetésszerűen vagy nem a használata utasításnak megfelelően használják. A sisak nem helyettesíti a biztonsági sisakot. Tipustól függően a sisak biztonsági sisakkal is kombinálható. A sisak szerezi azokból károsan befolyásolható a látományt (a fej elfordítása nélküli nem látunk oldalt) és a színrézékelést is az automatikusan sötítődő szűrő fényezetessé miatt. Ezért a jelzőfények vagy figyelmeztető fényeljárásek esetleg nem látszanak. A lárgák nagyobb körönben miatt fennáll a veszély érinthetők is (ha a sisak a fejen van). A sisak csökkenti a hang és a hő érzékelését.

## Garancia és szavatosság

A garanciás feltétellelők által a gyűrű helyi kereskedelmi szervezetének ütmutatójában. További információkért keresse a hivatalos márka kereskedőjét. A termékfelelőség és a garancia érvényét veszi a gyűrű által használtól eltérő pótalkatrészek használata esetén is. Tisztítás és fertőtlenítés.

## Várható élettartam

A hegesztésiaknak nincs lejáratú dátuma. A termék mindaddig használható, amíg nem lépnek fel nyilvánvaló vagy kívülről nem látátható sérülések vagy működési zavarok.

## Alkalmas (Quick Start Guide)

- Fejpánt (2-3. o.) Alírása a felső állítható pántot (o. 2) fejmérétének megfelelően. Nyomja be és forgassa addig a (o. 2) rögzítőgombot, amíg a fejpánt feszesen a nyomás nélküli felfekszik.
- A szemtakaró és a sisak lejtése (2-3. o.) A rögzítőgombok kioldásával beállítható a passzív szűrő és a szemek közötti távolság. Befejezésül húzza meg ismét az állítmányosokat. A sisak lejtése a forgatógombbal állítható be.
- Védelmi fokozat (6. o.) Sötétítési szint. Ehhez a hegesztőpajzshoz 11-es sötétítési szint tartozik. Ha ettől eltérő sötétítési szín szükséges, akkor, kérjük, rendelje meg az Optrel-forgalmazójától.
- Csiszolás / vizuális vizsgálat (2-3. o.) A szűrő felhajtásával a hegesztőpajzs a biztonság veszélyeztetés nélküli használható köszörüléshez vagy vizuális vizsgálatokhoz. Sohase csiszoljon a biztonsági lencse nélkül.

## Tisztítás és fertőtlenítés

A passzív lencsét és az előlaplencsét rendszeresen puha ruhával meg kell tisztítani. A karcolódott vagy sérült védőfelületeit ki kell cserélni.

## Tárolás

A hegesztőpajzs szobahőmérsékleten és alacsony pártartalmú helyen tárolandó. A pajznak az eredeti csomagolásában és a tárolék tárolóskában való tárolása növeli az élettartamát.

## A szűrőkazetta ki- és beépítése (o. 4-5)

- Hajtsa fel a billenő adaptert
- Nyomja meg a kilincset a nyitórefesz nyílgyalmaival (a jobb oldalon)
- A passzív lencsét és a passzív lencsére tartóját a másik kezével egyszerre jobb felé csúsztassa ki az adapterből, amíg azt teljesen eltávolította.

A passzív lencse visszahelyezése fordított sorrendben történik.

## Az előtételmez cseréje (4-5. o.)

Az előlaplencse kicsérélése előtt a passzív lencsét a passzív lencse tartójáti ki kell venni. Lásd az előző pontot „A passzív lencse eltávolítása / felszerelése”. A passzív lencse és a passzív lencse tartójának eltávolítása előtt az előlaplencse tartója egyszerűen kihúzható a flip adapterből. Az előlaplencse visszahelyezése fordított sorrendben történik.

## A belső védelmez cseréje (4-5. o.)

A belső fedőlencse kicsérélése előtt a passzív lencse tartójáti ki kell venni. Lásd az előző pontot „A passzív lencse eltávolítása / felszerelése”. A belső fedőlencsét a passzív lencsétartóban lévő helyre kell betenni.

## A biztonsági lencse / csiszolóüveg cseréje (4-5. o.)

- Hajtsa fel a billenő adaptert. A biztonsági lencsét középen nyomja kifelé.
- Az új biztonsági lencsét csúsztassa balra vagy jobbra az alsó keret és a tartó között.
- Az alsó levő kezével nyomja középen feltele. Egyidejűleg a felül levő kezével a nem rögzített peremet lefelé kell nyomnia, amíg a lencse a másik oldalon nem rögzíthető a keret és a tartó között (elhagyva a lepéshez a biztonsági lencsét röviden meg kell hajlítani, hogy megfelelően lehessen helyezni).

## Problémamegoldás

### Túl világos a védőfokozat

→ vásároljon sötétebb passzív lencsét

### Túl sötét a védőfokozat

→ vásároljon világosabb passzív lencsét

### Gyenge átláthatóság

→ Tisztítsa meg az előlaplencsét, a belső fedőlencsét, a köszörülési lencsét vagy a passzív lencsét.

→ A passzív lencsel a hegesztési eljárásnak megfelelően alkalmazza.

→ Javítva a környezet meglvilágítását

### Elszűszi a sisak

→ Illuszse újra illetve húzza meg a fejpántot (o. 2-3)

## Specifikációk

(A műszaki váltóztatás jogá fenntartva)

Védőlencsök	1-es sötétítési szint (nyitott flip adapter) 11-es sötétítési szint (szállítási helyzet), opcionális 5-14.
UV/IR védelem	Maximális védelem világos és sötét állapotban (lehajtott billenő adapter)
A látómező méretei	50 x 100mm / 1.97 x 3.94"
standard hegesztőpajzs tömege	515 g / 18.2 oz
PAPR hegesztőpajzs tömege	715 g / 25.2 oz
Súly	500 g / 17.63 oz
Üzemő hőmérséklet	-10 °C - 70 °C / 14 °F - 157 °F
Tárolási hőmérséklet	-20 °C - 70 °C / 4 °F - 157 °F
Jóváhagyások	CE

## Cserealkatrészek (5-6. o.)

- pajzhéj (1004.700)
- komplett fejpánt (5003.250)
- homlokpánt / komfortpánt (5004.073/5004.020)
- előtételmez (5000.391)/ (5000.391)
- beliől védelmez (5000.001)
- biztonsági lencse (5000.390)
- Adapter passzív lencsékhez (5002.300)
- passzív szeltek (3800245/3800248/3800249/3800250/3800251/3800252/3800253)

## Megfelelőségi nyilatkozat

Lásd az internetes hivatalos címét az utolsó oldalon.

## Jogi információk

Ez a dokumentum megfelel az 2016/425 EU rendelet II. melléklete 1.4 pontja szerinti követelményeknek.

## Értesített szervezet

A részletes információkat lásd az utolsó oldalon.

# Türkçe

## Giriş

Kaynak kaskı, belirli türlerde kaynak işlemi yaparken gözler, yüzü ve boynu parflama yanıtı, ultraviyole ışık, kvılıklar, kızılıloş ışık ve ışdan korumak için kullanılan bir tür bağlantı. Kask birkaç parçadan oluşur (bkz. yedek parça listesi). Modelle bağlı olarak kask, bir koruyucu kask / veya PAPR (Motorlu Hava Temizleme Respiratoru) sistemi ile birleştirilebilir.

## Güvenlik Uyarları

Kask kullanmadan önce kullanım kılavuzunu okuyun. Koruyucu levhanın doğru monte edildiğini kontrol ediniz. Arızaların giderilememesi durumunda yansımış koruma kaseti artik kullanılamaz.

## Güvenlik Önlemleri & Güvenlik Sınırlaması / Riskler

Kaynak işlemi sırasında, göz ve cilt rahatsızlıklarını yol açabilecek işi ve ışınları sağlanmaktadır. Bu ürün gözler ve yüz koruma sağlamamaktadır. Kask taşıma esnasında gözlerin güvenilir derecesi ayıranın bağımsız olarak daima ultraviyole ve kızılıloş ışıkların korunmasına yardımcıdır. Vücutundan geriye kalan bölümünden korunması için ayrıca koruma gözlüklerinin kullanılması gerekmektedir. Kaynak işlemi sırasında sağlanan parçacıklar ve maddeler, bazı kişilerde alerjik tepkiler neden olabilir. Cilt ile temas eden malzemelerin cilt hassasiyeti olan kişilerde alerjik reaksiyonlarla neden olabilir. Kaynakta koruma kaskı sadace kaynak ve zımpara işlemlerini için kullanılabılır, başka işlemler için kullanılamaz. Kaynak kaskının kullanım amaci dastraña başka amapçalarla kullanılmazı veya kullanma talmatlama için kullanılmıştır. Durumda üretici sorumluluk kabul etmez. Kask, **gaz ve lazer kaynağı hariç**, bilinen tüm kaynak işlemleri için uygun. *Lütfen zarf üzerindeki EN169-a uygun güvenilik derecesi onuruşunu dikkate alın.* Kask, bir güvenlik kaskının yerini tutmaz. Modelle bağlı olarak kask, bir koruyucu kask ile birleştirilebilir. Kask, yapısal özellikler nedeniyle görüş alanını etkileyebilir (başının çevirmesinden yararlanır) ve otomatik karartma filtrelerin sık geçirgenliği nedeniyle renk değişikliğinin yaşanmasına neden olabilir. Burun bir sonucu olarak sinyal lambaları veya uyarı göstergeleri görülemeyebilir. Ayrıca daha büyük dış hafet nedeniyle (kask takılı baş çarpa tehlikesi söz konusudur. Kask lütfen ses ve ışılıklamasını da düşürür.

## Garanti & Mesuliyet

Garanti hükümleri için lütfen üretici firma ulusal satış organizasyonunun tıtlamlarına bakın. Bu kapsamda daha fazla bilgi için lütfen resmi bayinize başvurun. Garanti kapsamına sadecə malzeme ve fabrikasyon hataları girmektedir. Kullanım hatalarına, teknik tedbirlerle ya da üretici tarafından öz gürültümleri kullanımlara dayalı arızalar garanti ve mesuliyet kapsamına girmemektedir.

## Beklenen ömrü

Kaskın son kullanma tarihi yoktur. Ürün, görünür ve görünmez hasar, veya ariza olmadığı sürece kullanılabilir.

## Kullanım (Quick Start Guide)

- Kafa bandı (s. 2-3)** Ust kısmında yer alan ayar bandını (s. 2) kafa boyunuzuna göre ayarlayın. Kavis düzmesini (s. 2) içeriye doğru bastırınız ve kafa bandı baskı yüzeyinden tam oturana kadar çeviriniz.
- Göz mesafesi ve kask eğimi (s. 2-3)** Kilitleme düğmelerini gevşeterek pasif filtre ile gözler arasındaki mesafe ayarlanabilir. Her iki tarafı da aynı şekilde ayarlayınız ve eğriliğin olmasına dikkat ediniz. Daha sonra kilitleme düğmelerini yeniden kilitleyiniz. Kask eğimi çevre doğrultusu ile ayarlanabilir.
- Karmaşma Seviyesi (s. 6)** Karmaşma Seviyesi Bu kaynakçı kaskı pasif lens 11'e sahiptir. Başka bir karmaşma seviyesine ihtiyaç duyarsanız lütfen Optrel satıcılarından sipariş edin (karmaşma seviyesi 15-13 mevcuttur).
- Taşlama / görsel inceleme (s. 2-3)** Filtreyi yukarı kattılarak kaynakçı kaskı, güvenlikten ötürü vermeden taşılama veya gözle kontroller için kullanılabilir. Güvenlik lensi olmadan asla taşıma yapmayın.

## Temizlik ve dezenfeksiyon

Yansımış koruma kaseti ve koruyucu levha düzenni olarak yumuşak bir bezle temizlenmelidir. Güçlü temizlik malzemeleri, çözeltileri, alkoli ya da gizbelir madde içeren temizlik malzemeleri kullanılmamalıdır. Çizilmiş veya hasar görmüş lensler değiştirilmelidir.

## Muhafaza etme

Kaynak kaskı oda sıcaklığında ve düşük nem ortamında saklanmalıdır. Kask orijinal ambalajında veya üründe birlikte verilen saklama çantasında saklamak hizmet ömrünü artıracaktır.

## Yansımış koruma kasetinin sökülmesi/takılması (s. 4-5)

- Kattılaması adaptörünü kaldırın
- Açma çerçevesini (sağ tarafta) hafifçe aşağı iterek mandala basın
- Pasif lens ve pasif lens yuvasını eş zamanlı olarak diğer elinizle tamamen çıkana dek adaptörden sağa doğru kaydırın.

Pasif lens ters sırada takılır.

## Ön koruyucu lensi değiştirme (s. 4-5)

Ön koruyucu lensi değiştirmeden önce pasif lens ve pasif lens yuvası çıkarılmalıdır. Bkz. önceki kısım "Pasif lensin çıkarılması / takılması". Pasif lens ve pasif lens yuvası çıkarılduktan sonra ön koruyucu lens, çevirmeli adaptörden kolaya dışarı çıkarılabilir. Ön koruyucu lens ters sırada takılır.

## İç koruyucu lensin takılması (s. 4-5)

İç koruyucu lensi değiştirmeden önce pasif lens yuvası çıkarılmalıdır. Bkz. önceki kısım "Pasif lensin çıkarılması / takılması". İç koruyucu lens, pasif lens yuvasındaki boşluğu yerleştirin.

## Güvenlik lensinin / taşlama lensinin değiştirilmesi (s. 4-5)

- Cevirme adaptörünü kaldırın. Güvenlik lensine ortalıda dışarı doğru sıkıca bastırın.
- Yeni güvenlik lensini alt çerçeve ile tutucu arasında sol ya da sağa doğru takın.
- Elinizin altı ile ortalıda yukarı doğru bastırın. Aynı anda sabitlenmemiş kenarın üsttekii elinizle lens çerçeveye ıtle tutucu arasındaki diğer tarafta oturana kadar (bu adım için güvenlik lensi yerine düzgün oturabilmesini amacıyla hafifçe bombelendirilmelidir) bastırın.

## Sorun giderme

### Koruma seviyesi çok aydınlatır

→ daha koyu bir pasif lens satın alın

### Koruma seviyesi çok karanlık

→ daha açık bir pasif lens satın alın

### Görüş kökü

→ Ön koruyucu lensi, iç koruyucu lensi, taşlama lensini veya pasif lensi temizleyin

→ Kaynak prosedürüne uygun pasif lens kullanın

### Ortam ışını artırmır

### Kaynak kaskı kayıyor

→ kafa bandını ayarlayın (s. 2-3)

## Spesifikasyonlar

(teknik değişikliklerden sakınınız)

Güvenlik derecesi	karmaşma seviyesi 1 (çapı çevirmeli adaptör) karmaşma seviyesi 11 (teslimata verilir), opsiyonel 5-14
UV/IR koruma	Aydınlatır ve karanlık durumda azami koruma (çevirme adaptörü inkl.)
Görüş alan ölçümüleri	50x 100mm / 1.97 x 3.94"
Gerilim sağlaması	Solar hücreler, 2 adet Li pillar 3V deştiştirilebilir (CR2032)
standart kaskı ağırlığı	515 g / 18.2 oz
PAPR kaynak kaskı ağırlığı	715 g / 25.2 oz
Çalışma ıslısı	-10 °C - 70 °C / 14 °F - 157 °F
Muhafaza ıslısı	-20 °C - 70 °C / -4 °F - 157 °F
Belgeler	CE

## Yedek parçalar (s. 5-6)

- kask (1004.700)
- komple kafa bandı (5003.250)
- terleme bandı / konfor bandı (5004.073/5004.020)
- ön koruyucu lens (5000.391)
- iç koruyucu lens (5000.001)
- güvenlik lensi (5003.390)
- pasif lens içi Adaptör (5002.300)
- pasif lens (3800245/3800248/3800249/3800250/3800251/3800252/3800253)

## Uygunluk beyanı

Son sayfadaki internet bağlantı adresine bakın.

## Yasal bilgi

Bu doküman, AB yönetmeliği 2016/425 Ek II madde 1.4'e uygundur.

## Onaylı kuruluş

Ayrıntılı bilgi için son sayfaya bakın.

# 日本語

## はじめに

溶接作業員保護ヘルメットは、溶接作業の際、眼・顔・首を、閃光火傷・紫外線・火花・赤外線・熱から保護するためのヘッドギアです。ヘルメットは、複数のパーツにより構成されています（交換部品リスト参照）。モデルにより、保護ヘルメット、もしくはPAPR（空気清浄機能）シムを装備することができます。

## 安全に関する説明

ヘルメットをご使用になられる前に、取扱説明書をお読みください。アタッチメントガラスが正しく取り付けられていることを確認してください。不具合を解消できない場合には、防歎カセット引き続き使用することはできません。詳細は、正規ディーラーにお問い合わせください。

## 安全対策 & 保護規制 / リスク

溶接作業では、目および皮膚の負傷の原因となる熱と光線が放出されます。本製品は、目と顔を保護するためのものです。どの保護等級のものをお選びいただても、ヘルメットの着用により目常に紫外線および赤外線から保護します。身体の他の部分を保護するために、適切な保護服も着用する必要があります。溶接作業において放出される微粒子および物質は、条件と体質により皮膚にアレルギー反応や発症させることがあります。材料は、皮膚との接触に影響を受けるやすいにアレルギー反応を引き起こす可能性があります。溶接作業員保護ヘルメットは、溶接作業および研磨作業への着用のみが認められ、その他の用途に使用することはできません。溶接作業員ヘルメットを規定の用途以外に使用したり、あるいは取扱説明書に記載内容を守らずに使用した場合には、メーカーは一切の責任を負いません。このヘルメットは、ガス溶接およびレーザー溶接を除くあらゆる一般的な溶接方法に適したものですが、表紙に記載されている EN169 による 推奨保護等級をご確認ください。製造メーカーは、規定および取扱説明書に従わない溶接ヘルメットの使用に対する責任は、一切負いません。このヘルメットは、保護ヘルメットとして使用することはできません。モデルによっては、保護ヘルメットと組み合わせて使用できるものも存在します。

構造的規格により、ヘルメット着用時の視野に影響がでたり、頭を回転しないとサイズが見えない）、自動フルターナーの光透過率により、色彩の知覚に影響がでたりすることがあります。その結果、信号や警告灯等を見落とす危険があります。さらに、頭部のボリュームが大きくなるために、衝撃を受けやすくなっています（ヘルメットを装備した頭部）。また、ヘルメットにより、音が聞こえにくくなったり、熱を感じにくくなる場合もあります。

## 保証 & 法的責任

保証に関する規定については、メーカーの販売事業を請け負う各事業所・代理組織の規定を、ご確認ください。詳細情報は、正規ディーラーにお問い合わせください。不適切な使用、不適切な製品の加工、メーカーが認可していない使用に起因する損傷には、保証は一切適用されません。

## 期待寿命

保護面には有効期限がありません。生成物は可視又は不可視の損傷や故障限り使用することができます。

## 使用法(封筒を参照してください)

1. ヘッドバンド・頭のサイズを、アップ アジャスティングストラップ（ページ4-5 数1）で 調節してください。ラッチノブ（ページ4-5 数2）を押し下げ、ヘッドバンドがぎくつきなく 程度に、しっかりと止まるまで回します。
2. 目の距離とヘルメットの傾き -2° 遮光フィルターと目の間の距離はロックノブを 解除することにより調節することができます。両側とも絡まないように、同程度まで調節します。ロッキングノブを締めおします。ヘルメットの傾きは、回転ノブ（ページ4-5 数4）で調節します。
3. 遮光度(6ページ)3遮光度の溶接ヘルメットは遮光ガラス#11が装着されています。他の遮光度(遮光度#5~#13)が必要な場合は Optrel販売店にてご注文いただけます。
4. 研削加工／目視確認(2-3ページ)この溶接ヘルメットのフィルターパーティー部を跳ね上げ、研磨作業または目視検査を安全に行ることができます。クリアーバイザー装着していない状態では絶対に研削加工は行わないでください。

## クリーニングと消毒

遮光ガラスおよび内側カバーレンズは定期的に柔らかい布で拭いてください。強力な洗剤や溶剤・アルコールや研磨剤の入った洗剤は使用できません。傷の入ったレンズや損傷したレンズは交換しなければなりません。

## 保管

自動遮光溶接面は室温で低湿度の場所に保管してください。この溶接ヘルメットを最初にパッケージされた容器または特別な保護袋に保管すると、寿命が伸びることができます。

## シェードカートリッジの取外し/取り付け (ページ4-5)

1. アダプタをたたみます。
2. 蓋を軽く押すことで、サッシの部分を（右方向へ）開けます。
3. 別の手を使って遮光ガラスと遮光ガラスホルダーを同時にアダプターから完全に取り出せるまで右にスライドさせます。

遮光ガラスの取付けはこの逆の手順で行います。

## フロントカバーレンズの取り換え(4-5ページ)

フロントカバーレンズを交換する前に、遮光ガラスと遮光ガラスホルダーは必ず取り外してください。前節 “遮光ガラスの取り外し/取り付け” を参照してください。フロントカバーレンズは遮光ガラスと遮光ガラスホルダーを取り外すと跳ね上げアダプターから簡単に引き抜くことができます。フロントカバーレンズの取付けはこの逆の手順で行います。

## 内側カバーレンズの取り換え(4-5ページ)

内側カバーレンズを交換する前に、遮光ガラスと遮光ガラスホルダーは必ず取り外してください。前節 “遮光ガラスの取り外し/取り付け” を参照してください。内側カバーレンズは遮光ガラスホルダーに設けられているスペースに配置されます。

## 保護用 / 研削加工用クリアーバイザーの取り換え(4-5ページ)

1. アダプタをたたみます。クリアーバイザーの中央と外側に向て強く押します。
2. 新しい保護用クリアーバイザーを一段低くなっているフレームとホルダーの間を右、あるいは左から滑りこませ、スライドさせます。
3. 下の方にある手で中央を上へ押します。同時に、上方にある手でうまく収まっているクリアーバイザーの端を逆側のフレームとホルダーの間にしっかりと収まるまで押します。（この順序の際には、しっかりと既定の場所に収まるまでのわずかな間、クリアーバイザーは折れ曲がらざるをえませ）。

## トラブルシューティング

遮光した光が明るすぎる

→暗い遮光ガラスをお求め下さい。障をきたしている

遮光した光が暗すぎる

→明るい遮光ガラスをお求め下さい。

視界が悪い

→外側カバーレンズ、内側カバーレンズ、研磨作業用レンズ、遮光ガラスを清浄してください。

→溶接作業面に適した遮光ガラスをご利用下さい。

→周囲の環境光をより多く取り入れる

遮光溶接面がずれる

→ヘッドバンドの調節(2-3ページ)

仕様

(技術的な変更をする権利は保護されている)

シェードレベル	遮光度 #1 (鍍ね上げアダプターが開いている) 遮光度 #11 (納品状態)、オプション遮光度 #5~#14
UV/IR 保護	プライトモード、ダークモードで最高の保護力(アダプターが折れたままになっている)
視野範囲	50 x 100mm / 1.97 x 3.94"
電源	大容量電池 2個、3V リチウム電池 (CR2032) は交換可。
標準自動遮光溶接面の重量	515 g / 18.2 oz
空調機能付き溶接面の重量	715 g / 25.2 oz
作動温度	-10 °C ~ 70 °C / 14°F ~ 157°F
保管温度	-20°C ~ 70°C / -4°F ~ 157°F
認証	CE

## スペア部品 (ページ5-6)

- ヘルメット (1004.700)
- ヘッドバンドセット式 (5003.250)
- スウェットバンド (5004.073/5004.020)
- フロントカバーレンズ (5000.391)
- 内側カバーレンズ (5000.001)
- 保護クリアーバイザー (5000.390)
- パッキンディスク用アダプター (5002.300)
- パッキンディスク (3800245 / 3800248 / 3800249 / 3800250 / 3800251 / 3800252 / 3800253)

## 適合言語書

最後のページのインターネット アドレスを、ご参照ください。

## 法的情報

当文書は、EU 標準 2016/425 第1.4 項、補則に準拠しています。

## 表記箇所

詳細情報は、最後のページを参照してください。



# БЪЛГАРСКИ

## Въведение

Заваръчният шлем представлява вид шапка, която се използва при извършването на определени видове заваръчна работа за защита на очите, лицето и шията от електрическо изгаряне, ултравиолетова светлина, искри, инфрачервена светлина итоплина. Шлемът се състои от няколко части (вкл. списък с резерви части). В зависимост от модела, шлемът може да се комбинира със защитен шлем иили с PAPR (Филтриращи респиратори сприндиутелно подаване на въздух под [външуката] система).

## Указания за безопасност

Моля, прочете инструкцията за работа, преди да използвате маската. Проверете дали предния прозрачен щит е монтиран правилно. Ако не е възможното да се отстранят грешките, трябва да спрете да използвате касетата.

## Предпазни мерки и защитни ограничения / Рискове

Повременно заваряване се счита за целите топлинно плавене, когато могат да причинят увреждане на очите и кожата. Това изделие предлага защита за очите и лицето. Когато носите маската, очите ви са вигнати/защитени от ултравиолетови и инфрачервени излъчвания, независимо от нивото на затъмняване. За да осигурите защита на останалите части отлягато си, трябва да носите също и подходящо защищено облекло. При определени обстоятелства, отдалечите при заваряването настичи и веществата могат да предизвикват алергични кожни реакции при хора със съответното предразположение. Материялите, когото използва в контакт с кожата, могат да причинят алергични реакции при хора с чувствителна кожа. Защитната маска за заваряване трябва да се използва само за заваряване и шийкране, но не и за други работи. Производителят не поема отговорност, когато заваръчният шлем се използва за цели, различни от предназначението, или когато не се слават инструкциите за работа. Маската в подходяща за всички широк използвани техники на заваряване, с изключение на лазерното заваряване. Моля, имайте предвид препоръчителното ниво на защита със съответствие с EN 169 върху капака. Шлемът не замества предизвиканите шапки. Взаимосъстоянието на маската със съответствието с EN 169 върху капака. Шлемът може да окаже въздействие върху изгледа поради спецификацията на конструкцията (нима излъб настрани, ако не обрнете внимание) и може да засече възпроизвеждането на цветовете, поради предизвиканото на светлината на филтера за автоматично затъмняване. В резултат на това може да не видите сигнализи светлини или индикатори за предупредление. Особен този има опасност от удар (шлем на главата). Шлемът също така намалява осезанието на звуци и светлина.

## Гаранция и отговорност

Моля, викте инструкцията на националната организация на производителя за продажби за информация относно гарантията. За допълнителна информация в това отношение се обратете към дилър във вашия район.

Гаранция се дава само за дефекти в материалите и при производството. В случаи на повреди/годежи неправилно използване, неразрешени намеси или използване не по предназначението, указано от производителя, гарантията или отговорността губят валидност. Също така отговорността и гарантията вече няма да бъде в сила, ако се използват резервни части, различни от тези, които производителят продава.

## Очакван живот на продукта

Заваряването на маската не е искането срок на годност. Продуктът може да се използва, докато се появят без видими или невидими увреждане или функционални проблеми.

живот на продукта.

## Как да използвате (Кратко ръководство)

1. Лента за глава (стр. 2-3) Регулирането горната регулаторна лента (стр. 2) според размера на главата си. Натиснете назъбеното копче (стр. 2) и го завъртете, докато лентата за глава припъти здраво, но без да ви притиска.
2. Разстояние от очите и ѝгъл на маската (стр. 2-3) Чрез освобождаване на блокиращите копчета може да се регулира разстоянието между пасивните филтри/очите. Регулирайте от двете страни, без да накланяте касетата. След това затегнете отново блокиращите копчета. Щигълът на маската може да се регулира с въртящото се копче.
3. Ниво на затъмняване (стр. 6) Ниво на затъмняване. Този заваръчен шлем има пасивна леща 11, ако се нуждате от друго ниво на затъмняване, моля, заявете при дилър на oprel (предлагате нива на затъмняване от 5 до 13)
4. Шифроване/визуални инспекции (стр. 2-3) ЧС покрийте на филтра за заваръчният шлем може да се използва за шифроване или визуални инспекции без да се прави компромис с безопасността. Никога не шифровайте без предизвикан щит.

## Почистване и дезинфекция

Пасивната леща и лещата на членния щит трябва да бъдат почиствани регулярно с мека кърпа. Не трябва да се използват силицини почистващи препарати, спирт или почистващи препарати с абразивно действие. Надраските и повредени прозорци щитовете трябва да се подменят.

## Съхранение

Щитът за заваряване трябва да се съхранява на стайна температура и при ниска влажност. Съхранението на маската в оригиналната опаковка или във включена чанта за съхранение ще удължи експлоатационния живот.

## Премахване / инсталация на ADF (стр. 4-5)

1. Вдигнете адаптера на щита
2. Натиснете папеца чрез натискане леко надолу на крилото (от дясната страна)
3. Пълзнете надясно пасивната леща и единвременно с другата ръка държача / изървите преходника, докато се извади напълно.

Пасивната леща се монтира по обратния ред.

## Смяна на предния прозрачен щит (стр. 4-5)

Преди смяна на лещата на членния щит пасивната леща и държачът трябва да се демонтира. Вижте предходния раздел „Демонтиране/монтиране на пасивната леща“. След демонтиране на пасивната леща и държача, лещата на членния щит може да се извади лесно от преходника за бързане. Лещата на членния щит се монтира по обратния ред.

## Смяна на вътрешната леща. (стр. 4-5)

Предисмия на лещата на вътрешния щит, държачът на пасивната леща трябва да се демонтира. Вижте предходния раздел „Демонтиране/монтиране на пасивната леща“. Лещата на вътрешния щит се поставя в пространството върху на пасивната леща.

## Смяна на предизвикан щит за шийкран (стр. 4-5)

1. Вдигнете адаптера на щита. Натиснете предизвикан щит силно в средата на външната леща
2. Пълзнете новия предизвикан щит напред и надясно между долната рамка и държача.
3. Натиснете го с ръка отдолу, централно нагоре. В същото време трябва да натиснете нефиксирания край на отвора надолу, докато щитът може да бъде фиксиран от другата страна между рамката и държача (за тази стъпка предизвикан щит трябва да бъде леко изкривен, за да може да го поставите правилно).

## Отстраняване на неизправности

### Нивото на защита е твърде слабо

→ закупете по-тъмна пасивна леща

### Нивото на защита е твърде тъмно

→ закупете по-светла пасивна леща

### Слаба видимост

→ Почистете лещата на членния щит, на вътрешния щит, лещата за шийкране или пасивната леща

→ Използвайте пасивна леща с съответствие с процедурата за заваряване

### Услепене/окончана светлина

→ Услепене/окончана светлина

### Шлемът за заваряване се слъзва

→ Регулирайте/заменете лентата за глава (стр. 2-3)

## Технически характеристики

(Запазваме с право да извршваме технически промени)

Ниво на защита	ниво на затъмняване 1 (отворен адаптер за бързане)
Зашита от УВ/ИЧ пръчи	ниво на затъмняване 11 (стандартно при доставка), възможни от 5 до 14
Размери на обзорното поле	50 x 100mm / 1.97 x 3.94"
Захранване	Слънчеви вълни, 2 б. литиеви батерии от 3V, сменяеми (CR2032)
Тегло стандартен шлем за заваряване	515 g / 18.2 oz
тегло PAPR шлем за заваряване	715 g / 25.2 oz
Работна температура	-10 °C~70 °C / 14 °F~157 °F
Температура на съхранение	-20 °C~70 °C / -4 °F~157 °F
Стандарти	CE

## Резервни части (стр. 5-6)

- каска (1004.700)
- лента за глава (5003.250)
- попивач лента/комфортна лента (5004.073/5004.020)
- преден прозрачен щит (5000.391)
- вътрешна леща (5000.001)
- предизвикан щит (6000.390)
- Адаптер за пасивни лещи (5002.300)
- Пасивна леща (3600245/3800248/3800249/3800250/3800251/3800253)

## Декларация за съответствие

Вижте адреса на интернет върхът на последната страница.

## Правна информация

Този документ отgovоря на изискванията на регулатоцата на ЕС 2016/425 точка 1.4 от Анекс II.

## Известен орган

За подробна информация вижте последната страница.













## Notes:

**optrel tec ag**  
industriestrasse 2  
ch-9630 wattwil

phone: +41 (0)71 98742 00  
fax: +41 (0)71 98742 99

info@optrel.com  
www.optrel.com



For PAPR Version only:

1883 CE

Notified body

ECS GmbH

European Certification Service

Hüttefeldstrasse 50

DE 73430 Aalen

Germany

1024 CE

Notified body

Occupational Safety Research Institute

Jeruzalémská 1283/9

CZ-110 00 Praha 1

Czech Republic

Serial No.:	Serie-nr.:
No. de série:	Numer serii:
Serien-Nr.:	Èislo série:
Serienr.:	Дата продажи:
No. di serie:	批量號碼 :
Nûm. de serie:	Sorozatszám:
Nº de sérieie:	Seri Nr.:
Serienr.:	シリアルない :
Sarjanro:	Αριθμός σειράς:
Serienr.:	

Date of sale:	Salgsdato:
Date de vente:	Data sprzedawy:
Verkaufsdatum:	Datum prodeje:
Fôrsäljningsdatum:	Штамп дилера:
Data di acquisto:	銷售日期 :
Fecha de venta:	Eladási dátum:
Data da venda:	Satış Zarihi:
Verkoopdatum:	この購入状態 :
Myyntipäiväys:	Ημερομηνία πώλησης :
Købsdato:	

Dealer's stamp:	Forhandlerstempel:
Cachet du revendeur:	Pieczałka sprzedawcy:
Stempel des Händlers:	Razítka prodejce:
Säljarens stämpel:	Серийный №:
Timbro del rivenditore:	經銷商之印章 :
Sello del comerciante:	A kereskedő béllyegzője:
Carimbo do vendedor:	Bayii kaşesi:
Stempel leverancier:	ディーラーのスタンプ :
Myyjän leima:	Σφραγίδα καταστήματος πώλησης:
Forhandlers stempel:	



 **optrel**<sup>®</sup>  
swiss made 

visit our homepage  
<http://www.optrel.com/>

declaration of conformity  
<https://www.optrel.com/service/downloads/>