



## Technische Daten



<b>Artikel N° (Farbe)</b>	1006.110 (dark blue) / 1006.120 (snow white) / 1006.130 (titan) / 1006.160 (cosmic green) / 1006.170 (shiny ruby) / 1006.180 (medium blue) / 1006.190 (schwarz unlackiert)		
<b>Produktbeschreibung</b>	Schweisserschutzhelm mit farbgerechter Wiedergabe, automatische Schutzstufeneinstellung von DIN5 - 9 / DIN9 - 13, stufenlos anpassbar mit Potentiometerdrehknopf; Schutzstufenbereiche durch Schiebescalter einzustellen; einstellen der Empfindlichkeit; Schleifmodus; Öffnungszeitregler von dunkel zu hell, mit zwei Einstellungen: schnell („fast“) und langsam („slow“)		
<b>Kassettengrösse</b>	90 x 110 x 7mm / 3,55 x 4,33 x 0,28" 50 x 100mm / 1,97 x 3,94" (Sichtfeld)		
<b>Spannungsversorgung</b>	Solarzellen, 2Stk. LI-Batterien 3V auswechselbar (CR2032)		
<b>Lebensdauer Batterien</b>	ca. 2500 Std. (Betrieb)		
<b>Sensoren</b>	zwei, über den Augen variabler Ansprechwinkel mit verschiebbarem Sensorschieber		
<b>Lichtdurchlässigkeit</b>	Ultraviolett-/infrarot-Schutz sichtbarer Bereich aktiviert sichtbarer Bereich nicht aktiviert	maximal im ganzen Schutzstufenbereich Schutzstufen DIN5 - 9 / DIN9 - 13 Schutzstufe 4	
<b>Schaltzeiten</b>	hell zu dunkel  dunkel zu hell	175 µs (0,175 ms) 120 µs (0,120 ms) Position schnell „fast“ Position langsam „slow“	bei Raumtemperatur bei 55°C / 131°F 0,1 - 0,35 s > 0,35 s
<b>Klassifizierung</b>	Optische Klasse = 1 Streulicht = 1 Homogenität = 1 Blickwinkelabhängigkeit = 2		
<b>Formbeständigkeit</b>	Schweisserschutzmaske bis 220°C / 428°F Vorsatzscheibe bis 137°C / 279°F		
<b>Schutz für Kassette</b>	gebogene, dichtende, reflexfreie Vorsatzscheibe und innere Schutzscheibe		
<b>Material Maske</b>	PA6.6		
<b>Betriebstemperatur</b>	-10°C bis + 70°C / 14°F bis 158°F		
<b>Lagertemperatur</b>	-20°C bis + 80°C / -4°F bis 176°F		
<b>Gewicht Helm kpl.</b>	490 g / 17,284 oz		
<b>Gewicht Kassette kpl.</b>	133 g / 4,691 oz		
<b>Anwendungsbereiche</b>	alle elektrischen Schweißverfahren Elektrodenschweißen (Stick Welding, SMAW) / MIG / MAG (Metall-Schutzgasschweißen, GMAW) / GMAW Hochleistungsschweißen / Fülldrahtschweißen / WIG Schweißen (TIG, GTAW) / Plasmaschweißen / Mikroplasmaschweißen / Plasmaschneiden & Gasschweißen / Schleifmodus <b>Nicht geeignet für Laserschweißen!</b>		
<b>Lieferumfang</b>	Schweisserschutzhelm, 2 Ersatzvorsatzscheiben und Bedienungsanleitung		
<b>Normen</b>	CE, ECS, ANSI, AS/NZS, GOST-R, erfüllt CSA Z94.3		
<b>Garantie</b>	2 Jahre ab Verkaufsdatum auf Fabrikations- und Materialfehler (Batterien ausgenommen)		